

## Relatório Técnico de Fiscalizações – RTF 016/2020

### Repavimentações efetuadas pela CORSAN

<b>Local: Rua João Carlon, nº 112</b>	
Data da Vistoria	<b>11/02/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação Obs. Notificado novamente em 05/03/2020	<b>11/02/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>14/04/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>NÃO</b>
Justificativa: Foi efetuado o reparo após a primeira notificação, porém as pedras desagregaram novamente, tendo a necessidade de nova intervenção.	
	
Foto em 05/03/2020	Foto em 14/04/2020

<b>Local: Rua Wladyslaw Krepinski, nº 812</b>	
Data da Vistoria	<b>10/03/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>10/03/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>23/04/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>SIM</b>



Foto em 10/03/2020



Foto em 23/04/2020

**Local: Rua Machado de Oliveira, nº 49**

Data da Vistoria

**28/01/2020**

Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.

Data da Notificação

**11/02/2020**

Data da vistoria de revisão

**23/04/2020**

Notificação foi atendida dentro do prazo

**SIM**



Foto em 28/01/2020



Foto em 23/04/2020

<b>Local: Rua Vitorio Menoncin, nº 20</b>	
Data da Vistoria	<b>03/03/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>05/03/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>23/04/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>SIM</b>
	
Foto em 03/03/2020	Foto em 23/04/2020

<b>Local: Rua Jacinto Godoy, nº 780</b>	
Data da Vistoria	<b>10/10/2019</b>
Obs: Ao realizar vistoria de outro conserto na mesma rua, em 10/03/2019, foi constatado que os reparos pioraram e foi necessário notificar a concessionária.	
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>10/03/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>23/04/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>SIM</b>
	
Foto em 10/10/2019	Foto em 23/04/2020

<b>Local: Itararé, nº 96</b>	
Data da Vistoria	<b>24/12/2019</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>16/01/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>13/02/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>SIM</b>
	
Foto em 24/12/2019	Foto em 13/02/2020

<b>Local: Rua Atilio Sartori, nº 153</b>	
Data da Vistoria	<b>30/04/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>30/04/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>16/06/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>NÃO</b>
	
Foto em 30/04/2020	Foto em 19/05/2020

<b>Local: Rua João Tormen, nº 13</b>	
Data da Vistoria	<b>30/04/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>30/04/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>16/06/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>NÃO</b>
	
<p>Foto em 30/04/2020</p> <p>Foto em 19/05/2020</p>	

<b>Local: Rua Wladyslaw Krepinski, nº 885</b>	
Data da Vistoria	<b>28/04/2020</b>
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	<b>28/04/2020</b>
Data da vistoria de revisão	<b>19/05/2020</b>
Notificação foi atendida dentro do prazo	<b>SIM</b>
	
<p>Foto em 28/04/2020</p> <p>Foto em 19/05/2020</p>	

<b>Local: Rua Alvar Izidoro Coff, nº 627</b>	
Data da Vistoria	26/05/2020
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas e levantadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	27/05/2020
Data da vistoria de revisão	-
Notificação foi atendida dentro do prazo	-
	
Foto em 30/04/2020	Foto em 19/05/2020

<b>Local: Av. Salgado Filho, nº 360</b>	
Data da Vistoria	02/06/2020
Descrição do problema verificado: Reparo se encontra inadequado, com diversas pedras desagregadas e levantadas, supostamente devido a falha ou falta de compactação.	
Data da Notificação	02/06/2020
Data da vistoria de revisão	-
Notificação foi atendida dentro do prazo	-
	
Foto em 02/06/2020	Foto em 19/05/2020

---

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

---

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**