



RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO – RTF 010/2019 REPAROS SANEAMENTO BÁSICO

Recomposição de Asfalto CBUQ Espessura de 4 cm		
Local	Data da Vistoria	
Rua Portugal, nº 146	05/09/2019	



Recomposição adequada.

Rua Santa Catarina, nº 398 05/09/2019



Recomposição com borda levemente desgastada em uma das laterais.





Rua Dr Hiran Sampaio, em frente à Cavaletti

01/10/2019



Recomposição adequada. Entretanto não foi realizada a recomposição do meio-fio.

Rua Salomão Ioschpe, nº 135 — Em frente à Gráfica Ideal

01/10/2019



Recomposição adequada.





Rua Salomão Ioschpe – Em frente à Triel e Vtec

01/10/2019



Recomposição adequada. Entretanto não foi realizada a recomposição do meio-fio.

Rua Torres Gonçalves, nº 769

01/10/2019






Recomposição adequada.





Rua Princesa Isabel nº 143

10/10/2019



Recomposição adequada.

Av. Tiradentes n° 1351

10/10/2019



Recomposição adequada.





Rua Francisco F. Losina esquina com Ludovico Santolin

10/10/19



Buraco encontrado pela fiscalização da Agência, com depressão causando risco iminente de acidentes no local, notificação enviada para CORSAN.



Repavimentação efetuada no mesmo dia, de forma adequada.





Recomposição de Passeio	
Local	Data da Vistoria
Avenida Quinze de Novembro, nº 25	05/09/2019



Recomposição adequada. Porém não realizada com mesmo material da calçada adjacente.

Avenida Sete de Setembro, nº 1086 e 1092

05/09/2019



Recomposição adequada.





Av. Tiradentes n° 1351

10/10/2019



Recomposição razoável.

Rua Jacinto Godoy n° 770

10/10/2019



Recomposição razoável.





Rua Silveira Martins esquina com Campos Sales

10/10/2019



Recomposição adequada.





Recomposição de Calçamento	
Local	Data da Vistoria
Rua Angelina Rech Lise	08/10/2019



O conserto realizado há poucos minutos, reparo executado provisoriamente com pó de brita.

Av. Salgado Filho nº 323

10/10/2019



Recomposição irregular. Falta de compactação.





Rua Jacinto Godoy n°770

10/10/2019



Recomposição razoável. Falta de compactação.

Rua Ernesto Rigoni n°284

10/10/2019



Recomposição razoável. Falta de compactação.





Consertos de Vazamentos, ligações de ramal		
Local	Data da Vistoria	
Rua Silveira Martins 360	09/10/2019	



Conserto de vazamento em ramal de 25mm, reclamação recebida pelo call center da Corsan, serviço realizado em aproximadamente 2 horas, o abastecimento do setor foi desligado por uns 30 minutos.

Rua Lysandro Lopes









Ligação de ramal efetuado em aproximadamente uma hora, sem a necessidade de interrupção do abastecimento.

Rua Modesto Oliveira Flores, nº 90

15/10/2019











Obs: Conserto de vazamento em ramal de 25mm. Serviço realizado em aproximadamente 30 minutos, sem a necessidade de interrupção do abastecimento.

Rua Domingos Zanella, em frente ao Instituto Federal

15/10/2019









Conserto de vazamento em rede de distribuição de 85 mm(diâmetro externo). Serviço realizado em aproximadamente 1h15min, o abastecimento do setor foi desligado por cerca de 45 minutos.

Marcos César Mroczkoski Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais AGER Erechim

> Paulo Henrique Soligo Engenheiro Civil





AGER Erechim