

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Garagem da Empresa

Data: 18/02/2020

Veículo vistoriado n°: 168

Placa: INP-2441

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | NÃO |
| Obs: A chave da plataforma elevatória não funcionou. Segundo os responsáveis, o veículo seria encaminhado para conserto do problema constatado. Na próxima vistoria realizada pela AGER, o veículo será reavaliado. | |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Interior do veículo

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

ACESSIBILIDADE:

| | |
|---|--|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada | SIM |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste | SIM |
| Motorista soube operar a plataforma | SIM |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | SIM Espaço para uma cadeira |



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

| | |
|--|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. | SIM |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização. | SIM |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | SIM |



Foto 3 Informações do Itinerário



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim