

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Data:** 12/03/2020

**Veículo vistoriado n°:** 172

**Placa:** INP-2462

#### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

#### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
--	------------

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>




Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado nº: 198

Placa: ISY-7694

### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Veículo vistoriado nº: 200**

**Placa: ITJ-8005**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>NÃO</b>
Obs: Degrau desce junto com o elevador. Segundo informações da empresa, o motorista alertou sobre a inoperação no dia anterior, e providências já estavam sendo tomadas.	
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário




Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado nº: 230

Placa: IYT-4996

### ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

### HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Veículo vistoriado n°: 234**

**Placa: IYT-5095**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>



Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário



Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Veículo vistoriado n°: 238**

**Placa: IYU-3905**

**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	<b>SIM</b>
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	<b>SIM</b>
Motorista soube operar a plataforma	<b>SIM</b>
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	<b>SIM</b> <b>Espaço para uma cadeira</b>




Foto 1 Plataforma Elevatória

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	<b>SIM</b>
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	<b>SIM</b>
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	<b>SIM</b>



Foto 2 Informações do Itinerário




Foto 3 Interior do veículo



Foto 4 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais  
AGER Erechim

**Paulo Henrique Soligo**  
Engenheiro Civil  
AGER Erechim