

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA**Local:** Garagem da Empresa**Data:** 21/01/2021**Veículo vistoriado n°:** 190**Placa:** IRH-9330**ACESSIBILIDADE:**

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

Veículo vistoriado nº: 201

Placa: ITT-2336

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

Veículo vistoriado nº: 236

Placa: IYT-5146

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER

Veículo vistoriado nº: 238

Placa: IYU-3905

ACESSIBILIDADE:

Veículo possui plataforma elevatória instalada	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Motorista soube operar a plataforma	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim