

## Relatório Técnico de Fiscalização – RTF 004/2021

### Veículos do Transporte Coletivo Urbano

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**Local:** Garagem da Empresa

**Veículo vistoriado n°:** 188

**Data:** 11/02/2021

**Placa:** IQI-8920

#### ACESSIBILIDADE:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada                                                                                                                                                                                            | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste<br>Obs: Plataforma não funcionou, veículo encaminhado para conserto.                                                                                                                     | <b>NÃO</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma                                                                                                                                                                                                       | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

## HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.                                           | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Veículo vistoriado nº: 194**

**Placa: ISY-7698**

**ACESSIBILIDADE:**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada                                                                                                                                                                                            | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste                                                                                                                                                                                          | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma                                                                                                                                                                                                       | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.                                           | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



**Veículo vistoriado nº: 202**

**Placa: ITT-2276**

**ACESSIBILIDADE:**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veículo possui plataforma elevatória instalada                                                                                                                                                                                            | <b>SIM</b>                                   |
| Plataforma funcionou normalmente durante o teste                                                                                                                                                                                          | <b>SIM</b>                                   |
| Motorista soube operar a plataforma                                                                                                                                                                                                       | <b>SIM</b>                                   |
| Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo. | <b>SIM</b><br><b>Espaço para uma cadeira</b> |



Foto 1 Plataforma Elevatória




Foto 2 Interior do veículo

**HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.                                     | <b>SIM</b> |
| Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.                                           | <b>SIM</b> |
| Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização | <b>SIM</b> |



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Marcos Cesar Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**  
**AGER Erechim**

**Paulo Henrique Soligo**  
**Engenheiro Civil**  
**AGER Erechim**