



REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 018/ 2021 – RTF

Fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

Local: Garagem da Empresa

Data: 26/10/2021

Quantidade de veículos vistoriados: 4

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 26 de Outubro de 2021, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim. Para verificar o serviço prestado pela concessionária, os trabalhos de regulação e fiscalização são amparados pelo contrato de concessão, leis, decretos e resoluções da AGER.

A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

VEÍCULO VISTORIADO N°: 232		PLACA: IYT-5088	
MOTORISTA:			
Veículo possui plataforma elevatória instalada		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Motorista soube operar a plataforma		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	RAZOÁVEL
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO N°: 192		PLACA: IRH-9336	
MOTORISTA:			
Veículo possui plataforma elevatória instalada		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Motorista soube operar a plataforma		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação. Obs: Elevador com muito pó.	RAZOÁVEL
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO N°: 200		PLACA: ITJ-8005	
MOTORISTA:			
Veículo possui plataforma elevatória instalada		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs: Veículo levado à oficina imediatamente para conserto.		NÃO	
Motorista soube operar a plataforma		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO N°: 188		PLACA: IQI-8920	
MOTORISTA:			
Veículo possui plataforma elevatória instalada		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Motorista soube operar a plataforma		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.
Obs: Elevador com muito pó.

RAZOÁVEL

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.

SIM

Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização

SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais
AGER Erechim

Paulo Henrique Soligo
Engenheiro Civil
AGER Erechim