

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 002/2024 – RTF**

**Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Erechim-RS**

**Prestador do Serviço:** Empresa de Transportes Gaurama LTDA

**1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 26 e 27 de março de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim, onde foram verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do transporte coletivo urbano de Erechim.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

**Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,**

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal nº 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal nº 4.100/2014 – Erechim RS	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 419/2018 e alterações posteriores	O objeto do presente Contrato é a Delegação de Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, no Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Lei Municipal nº 6.180/2016 – Erechim RS	Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Projeto Básico	Projeto Básico para concessão dos serviços do Sistema

	de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Erechim/RS
Lei Municipal nº 7.387/2023 – Erechim RS	Altera a Lei nº 6.180/2016, que regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Decreto Municipal nº 5.157/2021 - Erechim RS e alterações posteriores	Regulamenta o Art. 9.º da Lei n.º 6.180/2016 que Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, indicando a dispensa do pagamento da tarifa do Transporte Coletivo Urbano para os portadores de deficiências.
Resolução AGER nº 013/2017	DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Resolução AGER nº 030/2023	Dispõe sobre o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Resolução AGER nº 033/2023	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização do Transporte Coletivo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.

## 2 A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do transporte coletivo urbano de Erechim.

## 3 ESTRUTURAS FISCALIZADAS

### 3.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

A central de atendimento ao público da Empresa Gaurama, fica localizada na Rua Jerônimo Teixeira, 348 - Centro. A Concessionária mantém uma área específica para atendimento ao público, em região central, que dispõe de infraestrutura adequada e funciona de segunda a sexta das 08:00 às 11:45 e 13:30 às 17:45 e nos sábados das 08:00 às 11:45, recebe e atende sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e público em geral, realiza cadastros e recargas dos cartões dos usuários. Verificamos que a concessionária mantém em local acessível e visível a tabela com as tarifas vigentes e as informações da agência reguladora.

Figura 1 Central de atendimento ao público



### 3.2 GARAGEM

A empresa possui área de estacionamento, pátio de manobra, escritório operacional e administrativo, mecânica, ponto de abastecimento e lavagem, devidamente murado e cercado, na área central da cidade.

Figura 2 Garagem



### 3.3 PESSOAL

A Concessionária conta com 103 funcionários próprios, 5 aprendizes e 11 funcionários terceirizados, totalizando 119 funcionários, sendo que 7 estão afastados por motivo de licença saúde. É fornecido uniforme, equipamentos de segurança e identificação aos motoristas, cobradores, fiscais e pessoal de manutenção, durante a fiscalização verificamos que todos os funcionários em serviço estavam usando uniforme, equipamentos de segurança e identificação, desempenhando suas funções com boa apresentação e urbanidade no tratamento com o público.


Figura 3 Pessoal



### 3.4 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

O sistema de bilhetagem eletrônica disponibiliza cartão ao usuário. Equipamento validador que realiza a leitura do cartão e catraca nos veículos. Equipamentos de transmissão que instrumentalizam a transferência eletrônica dos dados armazenados nos validadores diretamente para os computadores de garagem, e vice-versa. Computadores e periféricos são instrumentos utilizados para: desenvolvimento de softwares, armazenamento e processamento de informações, operação de cadastramento e comercialização.

Figura 4 Sistema de bilhetagem eletrônica




### 3.5 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA OPERAÇÃO – SGE0

Terminal de Dados para envio e recebimento de mensagens entre o ônibus e as Centrais de Operação e Fiscalização bem como a interação do motorista com os equipamentos embarcados no ônibus. Botão de Emergência que, uma vez acionado pelo motorista, aciona imediatamente o sistema de comunicação com os órgãos responsáveis pelos serviços de emergência e as Centrais de Operação e Fiscalização, enviando informações relativas ao ônibus, evento e sua localização.

Sistema de Informações ao Usuário (SIU) que permitirá o envio, recebimento e prestação de informações ao usuário sobre os serviços, através de aplicativo para repassar as informações em tempo real aos usuários, o sistema está em fase final de implantação, assim que for concluído será disponibilizado.

Figura 5 SGE0



### 3.6 PONTOS DE PARADA

Os pontos de parada devem ser identificados com placa de sinalização e devem ter abrigo, porém verificamos que diversos pontos não possuem identificação e nem abrigo, quanto a fixação das informações referentes aos horários e linhas conforme previsto no termo de referência, a concessionária justifica ser inviável devido a depredação e vandalismo.

Figura 6 Pontos de parada e abrigo



### 3.7 TERMINAL URBANO

O terminal urbano fica localizado na área central da cidade, possui placas de identificação dos locais de embarque de cada linha, conta com relógio digital para ter um horário correto e único de saída dos veículos, a empresa tem três fiscais que controlam os horários de saída e chegada das linhas e repassam as informações aos usuários. Quanto a fixação do mapa esquemático e horário das linhas conforme previsto no termo de referência, a concessionária justifica ser inviável devido a depredação e vandalismo.

Figura 7 Terminal urbano



### 3.8 FROTA DE VEÍCULOS

A frota conta com 46 veículos, 40 operacionais e 6 reservas, a fiscalização foi realizada por amostragem, para verificar se atendem as características estabelecidas no contrato e o funcionamento dos mesmos, foram verificados 10 veículos.

Tabela 1 Relação de veículos vistoriados

ÔNIBUS	PLACA	ELEVADOR	PORTAS	HIGIENE E CONSERVAÇÃO	INFORMAÇÕES	OBSERVAÇÕES
212	IVQ-1734	OK	OK	OK	OK	
252	IYU-3868	OK	OK	OK	OK	
194	ISY-7698	OK*	OK	OK	NÃO	* Apresentou dificuldade para recolher o elevador
222	IWJ-0283	OK	OK	OK	OK	
206	ITW-9422	OK*	OK	OK	OK	* Ferrugem no elevador
228	IYT-4982	OK	OK	OK	OK	
230	IYT-4996	OK	OK	OK	OK	
172	INP-2462	OK*	OK	OK	OK	* Falta parte do elevador
232	IYT-5088	OK	OK	OK	OK	
208	IUN-4918	OK	OK	OK	OK	

#### 3.8.1 PORTAS

As portas atendem as dimensões mínimas exigidas no termo de referência, cada porta acionada individualmente pelo motorista, sistema de portas com dispositivo eletrônico de intertravamento de tal forma que o veículo não parta com nenhuma de suas portas abertas e que as portas não possam se abrir com o veículo em movimento. Nas

imedias das portas existem colunas e apoios para a movimentação interna dos passageiros. As luminárias do poço de degraus são acesas simultaneamente à abertura das portas e estão posicionadas de tal forma que iluminam também a região do solo onde o passageiro deva pisar.


Figura 8 Portas



### 3.8.2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BANCOS E CORRIMÃOS

Os veículos atendem as características necessárias quanto as saídas de emergência, os corrimãos superiores seguem as linhas laterais dos bancos, em cada linha de bancos, alternando-se à esquerda e à direita, há um balaústre que liga o encosto do banco ao corrimão. Os bancos de passageiros são estofados, com almofadas apoiadas sobre corpo moldado e com formas anatômicas, na parte superior do encosto possui um pega-mão próximo ao corredor, para servir aos passageiros em pé, os bancos preferenciais têm cores diferenciadas.


Figura 9 Bancos, corrimãos e saídas de emergência



### 3.8.3 REBOQUE, ALARME DE RÉ E PARA-CHOQUES

O veículo possui ganchos para reboque na extremidade dianteira, os para-choques estão esteticamente bem integrados à carroceria, na peça traseira, possuem perfil que não permita o apoio. Os veículos possuem alarme de ré, de modo a identificar de maneira clara, a manobra que o veículo executará.

Figura 10 Gancho para reboque, alarme de ré e para-choques



### 3.8.4 INDICADOR DE DESTINO E INFORMAÇÕES

O indicador de destino é do tipo eletrônico, programável, na dianteira e na lateral do ônibus, onde informa o destino e principais vias por onde passa a linha, o valor da tarifa e informações como o e-mail e fone a agência reguladora estão fixados próximos às portas de embarque. No painel atrás do motorista, fica um espaço destinado à fixação de mensagens e comunicados em geral para a população.

Figura 11 Indicador de destino e informações



### 3.8.5 TACÓGRAFO

Toda frota possui tacógrafo, conforme normatização.


Figura 12 Tacógrafo



### 3.8.6 ELEVADOR PARA PPD's

Toda frota tem instalado elevador para embarque/desembarque de pessoas portadoras de necessidades especiais (PPD's). O elevador para PPD's em cadeira de rodas, em condição de repouso, serve de escada para descida de passageiros usuais. Há espaço reservado para a acomodação de um portador de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Este espaço permite a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo, e possui um cinto de segurança para contenção do corpo do passageiro.

Figura 13 Elevador



### 3.8.7 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A empresa dispõe de lavagem junto a garagem, e equipe para limpeza interna que é feita diariamente.

Figura 14 Lavagem



### 3.9 LINHAS

A fiscalização das linhas foi realizada por amostragem, onde foi verificado que os motoristas e cobradores atenderam aos requisitos de boa apresentação e urbanidade. Os motoristas pararam o veículo nos pontos de parada, próximo ao meio-fio e corretamente nas estações, atenderam ao sinal de parada para embarque e desembarque dos passageiros, nos pontos marcados. O sistema de bilhetagem eletrônica e a campanha funcionaram adequadamente. Em nenhum momento ocorreu superlotação. Os veículos apresentaram condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.

Figura 15 Linhas



Tabela 2 Linhas vistoriadas

LINHA	ÔNIBUS	HORÁRIO	MOTORISTA	VEÍCULO	CAMPAINHA	PORTAS	HIGIENE E CONSERVAÇÃO	QUANT. PASSAGEIROS
PAIOL GRANDE	224	13:35	DULCINEI POSSOMAI	OK	OK	OK	OK	55
ATLÂNTICO	254	13:35	MAURICIO LIMA	OK	OK	OK	OK	34
CERÂMICA/ AEROPORTO	188	15:10	JUAREZ FERREIRA	OK	OK	OK	OK	24
CIRCULAR MARIA CLARA	234	15:00	RENAN DE DAVID	OK	OK	OK	OK	26

### 3.10 IDADE DA FROTA E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A vida útil dos veículos é fixada em 20 anos, contados do seu primeiro emplacamento, sendo que a média da frota não poderá ser superior a 12 anos, os veículos com idade inferior a 15 anos deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular indicada com periodicidade anual, os veículos acima de 15 anos até 20 anos do primeiro emplacamento deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular com periodicidade semestral, conforme previsto na lei nº 7.387/2023.

Tabela 3 Relação de veículos

LAUDOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR					
TRANSPORTE MUNICIPAL					
Nº	Placa	Ano Emplacamento	Data da Vistoria	Data da Validade	
166	INJ-2760	2006	24/01/24	24/07/24	
168	INP-2441	2007	04/01/24	04/07/24	
170	INP-2470	2007	10/01/24	10/07/24	
172	INP-2462	2007	05/01/24	05/07/24	
174	INP-2505	2007	05/01/24	05/07/24	
176	INP-2494	2007	05/01/24	05/07/24	
178	IOU-1054	2008	05/01/24	05/07/24	
180	IPF-3076	2008	Obs: MANUTENÇÃO		
182	IQD-0483	2010	21/07/23	21/07/24	
184	IQI-8894	2009	20/07/23	20/07/24	
186	IQI-8909	2009	18/09/23	18/09/24	
188	IQI-8920	2009	21/07/23	21/07/24	
190	IRH-9330	2010	Obs: MANUTENÇÃO		
192	IRH-9336	2010	21/07/23	21/07/24	
194	ISY-7698	2012	26/07/23	26/07/24	

196	ISY-8544	2012	22/07/23	22/07/24
198	ISY-7694	2012	21/07/23	21/07/24
200	ITJ - 8005	2012	28/07/23	28/07/24
202	ITT- 2276	2012	21/07/23	21/07/24
204	ITT- 2336	2012	26/07/23	26/07/24
206	ITW-9422	2012	22/07/23	22/07/24
208	IUN-4918	2013	21/07/23	21/07/24
210	IVQ-1740	2014	<b>Obs: MANUTENÇÃO</b>	
212	IVQ-1734	2014	20/07/23	20/07/24
214	IVQ-1726	2014	21/07/23	21/07/24
216	IVQ-1727	2014	22/07/23	22/07/24
218	IVQ-1738	2014	22/07/23	22/07/24
220	IWJ-0280	2015	21/07/23	21/07/24
222	IWJ-0283	2015	21/09/23	21/09/24
224	IWJ-0281	2015	21/07/23	21/07/24
226	IWJ-0284	2015	22/07/23	22/07/24
228	IYT-4982	2018	18/09/23	18/09/24
230	IYT-4996	2018	19/09/23	19/09/24
232	IYT-5088	2018	18/09/23	18/09/24
234	IYT-5095	2018	19/09/23	19/09/24
236	IYT-5146	2018	19/09/23	19/09/24
238	IYU3905	2018	18/09/23	18/09/24
240	IYU3879	2018	18/09/23	18/09/24
242	IYU3798	2018	18/09/23	18/09/24
244	IYU3846	2018	19/09/23	19/09/24
246	IYU3817	2018	18/09/23	18/09/24
248	IYU3783	2018	19/09/23	19/09/24
250	IYU3841	2018	18/09/23	18/09/24
252	IYU3887	2018	21/09/23	21/09/24
254	IYU3868	2018	19/09/23	19/09/24
256	IYV1501	2018	25/09/23	25/09/24

A idade média máxima de 12 (doze) anos exigida pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 7.387/2023, é realizado através da seguinte equação:

$$IF = \frac{\sum_i^n V_i * (0,5 + a - i)}{FT}$$

Onde:

IF = idade média da frota;

Vi = quantidade de veículos fabricado no ano i;

i = ano de emplacamento dos veículos;

a = ano corrente; FT = frota total.

<b>Cálculo da idade média da frota conforme fórmula estabelecida no Projeto Básico.</b>				
<b>Ano base (2022)</b>				
<b>Distribuição da Frota por Faixa Etária</b>				
<b>Faixa</b>	<b>Coef Idade</b>	<b>Veículo Pesado</b>	<b>Veículo Leve</b>	<b>Total</b>
00 a 01	0,5	0	0	0
01 a 02	1,5	0	0	0
02 a 03	2,5	0	0	0
03 a 04	3,5	0	0	0
04 a 05	4,5	0	0	0
05 a 06	5,5	0	0	0
06 a 07	6,5	15	0	15
07 a 08	7,5	0	0	0
08 a 09	8,5	0	0	0
09 a 10	9,5	4	0	4
10 a 11	10,5	5	0	5
11 a 12	11,5	1	0	1
12 a 13	12,5	7	0	7
13 a 14	13,5	0	0	0
14 a 15	14,5	3	0	3
15 a 16	15,5	3	0	3
16 a 17	16,5	2	0	2
17 a 18	17,5	5	0	5
18 a 19	18,5	1	0	1
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
			<b>Idade Média</b>	<b>11,22</b>

Obs: Foi utilizado a data de emplacamento dos veículos, para o cálculo da idade média da frota, conforme determina o Art. 47 da lei 6.180/2016, utilizando a fórmula prevista no Projeto Básico.

Idade média da frota em 2024 é de 11,22 anos e o veículo com maior idade tem 18 anos.

#### **4. NÃO CONFORMIDADES APURADAS:**

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de Transporte Coletivo Urbano no município de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado nos dias 26 e 27 de março de 2024 estão detalhadas no Relatório acima, as Não Conformidades a serem corrigidas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação das penalidades previstas.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 15 (quinze) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 05 de abril de 2024

**Marcos César Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**

De Acordo

**Valdir Farina**  
**Diretor Presidente**

**Edgar Radeski**  
**Diretor Administrativo-Financeiro**

## **ANEXOS**

### **Anexo 1**

#### **Aviso de Fiscalização**

#### **ATA da Reunião de Abertura da Fiscalização**

#### **Relação de Funcionários**

#### **Relação dos Veículos**

#### **Laudos de Vistoria e Inspeção Veicular**

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES**

NC	Sistema de Informações ao Usuário (SIU)	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	Aplicativo	Empresa ainda não disponibilizou o aplicativo aos usuários.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Apresentar justificativa quanto a demora para implantação do aplicativo e previsão para sua disponibilização aos usuários.	

NC	Pontos de Parada	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	Sinalização, placa de identificação e abrigo	Diversas paradas não possuem placa de identificação, pintura do meio-fio e abrigo.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Apresentar justificativa e previsão para regularização dessas paradas com a instalação de placas, pintura do meio-fio e instalação de abrigos.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
03	194	Plataforma travou no momento de recolher	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
04	206	Plataforma com corrosão/ferrugem.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Efetuar a substituição das peças com corrosão, ou apresentar laudo mecânico atestando que a corrosão não afeta o funcionamento do equipamento e não apresenta riscos aos usuários.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
05	172	Plataforma sem placa de proteção.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Efetuar o reparo na plataforma par evitar acidentes.	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
06	180, 190, 210	Empresa não apresentou o Laudo de Inspeção Veicular.	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		A empresa justifica a não apresentação do laudo dos veículos 180, 190 e 210, pois estão em manutenção. Solicitamos informações quanto a data prevista para realização da inspeção.	

<b>NC</b>	<b>Veículos</b>	<b>CONSTATAÇÃO</b>	<b>PRAZO P/ SOLUÇÃO</b>
07	166, 170, 180, 190, 210	Veículos em manutenção	15 dias
<b>AÇÃO A SER TOMADA</b>		Solicitamos informações quanto a data prevista para conclusão da manutenção dos veículos.	

**Marcos César Mroczkoski**  
**Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais**

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
26/03/2024	Início: 13:30 h   Término:	Rua Jerônimo Teixeira, 348 - ERECHIM-RS	Fiscalização AGER

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular do sistema de Transporte Coletivo Urbano

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Assinatura
1. Marcos César Mroczkoski	AGER	3321-6491	
2. Paula Lino Caleffi	AGER	3321-6491	
3. EDGAR RADESKI	11	991151111	
4. Emerson Silvestrini	ETG	991660137	
5.			
6.			

## 4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação dos veículos.	Evandro N. Andreoli	
b) Verificação da área comercial.	Wlles de Souza	
c) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	Wlles de Souza	
d) Verificação do terminal urbano.	Alcir Tanel	
e) Verificação das paradas e abrigos.		
f) Verificação da garagem, mecânica e lavagem dos veículos	Emerson A. Silvestrini	
g) Verificação do sistema de gerenciamento eletrônico da operação - SGEO	Ryan H. Garimela	

## 5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

## 6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 27/03/2024	Marcos C. Mroczkoski MARCOS CESAR MROCZKOSKI Agente Fiscal AGER-RS



**Of. AGER. 021/2024**

**Erechim, 20 de Março de 2024.**

**Senhor Diretor:**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar a direção da empresa Gaurama, que nos dias **26 e 27 de março de 2024 as 13:30** horas realizaremos fiscalização de rotina no sistema de transporte coletivo urbano, onde serão verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do coletivo.

Para tanto, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de que sejam disponibilizadas aos técnicos deste ente regulador, quando do início da fiscalização, as seguintes condições:

- 1) livre acesso às dependências desse prestador e veículos, além de liberdade para contato com as pessoas representantes das áreas a serem fiscalizadas,
- 2) fornecimento de todas as informações e documentos solicitados pelos técnicos, durante a ação fiscalizadora,
- 3) motorista habilitado que possa efetuar todos os testes necessários no veículo

Ressaltamos a necessidade de que sejam notificados os representantes desse prestador, principalmente aqueles diretamente envolvidos com os assuntos relacionados com a ação fiscalizadora, para que estejam disponíveis no período da fiscalização.

Objetivando dar agilidade às atividades de nossa equipe, torna-se imprescindível que esse prestador prepare e nos envie, até o dia **25 de março de 2024** os dados solicitados no anexo I, que serão essenciais à realização da fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, o que poderá ser feito pelos seguintes meios de contato: e-mail: [ager@erechim.rs.gov.br](mailto:ager@erechim.rs.gov.br) ou pelo telefone (54) 3321-6491.

Atenciosamente.

**VALDIR FARINA**  
**Diretor Presidente**

**Ilmo. Sr.**  
**João Alberto Batistus**  
**Diretor da Empresa de Transportes Gaurama Ltda.**  
**Erechim RS.**



## ANEXO I

### RELAÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO:

1. *Quantidade de veículos em operação e veículos reservas.*
2. *Quantidade de funcionários ativos.*
3. *Laudo de Vistoria e Inspeção Veicular de todos os veículos.*

# EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

## Quantidade de veículos em operação e veículos reservas:

No total são 46 veículos conforme lista em anexo no e-mail, sendo 40 em operação e 06 reservas.

ÔNIBUS	RESERVA	AURORA
168	DIA RESERVA	NOITE AURORA
172	DIA RESERVA	NOITE AURORA
176	DIA RESERVA	NOITE AURORA
178	DIA RESERVA	NOITE AURORA
186	DIA RESERVA	NOITE AURORA
188	DIA RESERVA	

ÔNIBUS	MANUTENÇÃO
166	MANUTENÇÃO
170	MANUTENÇÃO
180	MANUTENÇÃO
184	MANUTENÇÃO
190	MANUTENÇÃO
210	MANUTENÇÃO

## Quantidade de funcionários ativos:

MOTORISTAS: 54 (49 ATIVOS + 05 DE LICENÇA SAÚDE)

COBRADORES: 34 (32 ATIVOS + 02 DE LICENÇA SAÚDE)

FISCAIS: 03

MECÂNICOS: 02

ESCRITÓRIO: 05

SUPERVISOR: 01

APRENDIZ: 05

FRENTISTA: 02

TEC. SEG. TRAB. 01

PROGRAM. DE SIST. DE INFORMAÇÃO: 01

**TOTAL: 108**

## Laudo de Vistoria e Inspeção Veicular:

Segue laudos semestrais e anuais em anexo no e-mail.

Os veículos prefixos, **Nº 180 - Placa IPF 3076**, **Nº 190 - Placa IRH 9330**, **Nº 210 - Placa IVQ 1740**, não foi realizada a vistoria devido manutenção do motor, não estão rodando.

**EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

ONIBUS	PLACA	CHASSI	RENAVAM	EIXOS	MONTADORA	MODELO CHASSI	MOTOR	PBT	ANO FABR.	ANO MODELO	COR
166	INJ - 2760	9BWRP82W76R626576	897424867	2	COMIL	Volkswagen 172110	17210 EOD	26000	06/2006	10/2006	BRANCO
168	INP - 2441	9BWRL82W57R703040	907909140	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	11/2006	01/2007	BRANCO
170	INP - 2470	9BWRL82W27R702864	907910300	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2006	01/2007	BRANCO
172	INP - 2462	9BWRL82W27R702850	907911072	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2005	01/2007	BRANCO
174	INP - 2505	9BWRL82W67R702589	907917224	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2006	01/2007	BRANCO
176	INP - 2494	9BWRL82W67R702706	907918433	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2006	01/2007	BRANCO
178	IOU - 1054	9BWRL82W38R814655	967301041	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2007	05/2008	BRANCO
180	IPF - 3076	9BWRL82W18R850683	987283472	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	09/2008	09/2008	BRANCO
182	IQD - 0483	9BWRL82W89R941239	166129909	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	09/2009	09/2009	BRANCO
184	IQI - 8894	9532182W6AR001873	179997998	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	11/2009	11/2009	BRANCO
186	IQI - 8909	9532182W6AR001677	10019570	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	11/2009	11/2009	BRANCO
188	IQI - 8920	9BWRL82W39R938829	180444603	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	11/2009	11/2009	BRANCO
190	IRH - 9330	9532182W8AR058916	257977490	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2010	10/2010	BRANCO
192	IRH - 9336	9532182W6AR058817	257979131	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2010	10/2010	BRANCO
194	ISY - 7698	9532182W1BR172838	460130714	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	03/2012	03/2012	BRANCO
196	ISY - 8544	9532182W3BR172713	460337610	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	03/2012	03/2012	BRANCO
198	ISY - 7694	9532182W0BR172832	460132377	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	03/2012	03/2012	BRANCO
200	ITU - 8005	9532182W2BR106508	479804613	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	06/2012	06/2012	BRANCO
202	ITT - 2276	9532182W5AR032936	495998230	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2012	10/2012	BRANCO
204	ITT - 2336	9532182W3AR029176	495997862	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	10/2012	10/2012	BRANCO
206	ITW - 9422	9532182W3AR032630	502504684	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 EOD	26000	12/2012	12/2012	BRANCO
208	IUN - 4918	9532882W1AR053557	551751312	2	COMIL	Volkswagen 17230	15190 EOD	15500	06/2010	06/2010	BRANCO
210	IVQ - 1740	9532G82W3DR355083	1010715701	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 OD	26000	04/2014	04/2014	BRANCO
212	IVQ - 1734	9532G82W4DR355044	1010715582	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 OD	26000	04/2014	04/2014	BRANCO
214	IVQ - 1726	9532G82W5DR355019	1010715345	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 OD	26000	04/2014	04/2014	BRANCO
216	IVQ - 1727	9532G82W3DR354998	1010746406	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 OD	26000	04/2014	04/2014	BRANCO
218	IVQ - 1738	9532G82W4DR355125	1031715757	2	COMIL	Volkswagen 17230	17230 OD	26000	04/2014	04/2014	BRANCO
220	IWJ - 0280	9532K82WXR400725	1039385815	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	01/2015	01/2015	BRANCO
222	IWJ - 0283	9532K82WXR400725	1039385157	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	01/2015	01/2015	BRANCO
224	IWJ - 0281	9532K82W5ER400590	1039386528	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	01/2015	01/2015	BRANCO
226	IWJ - 0284	9532K82W2ER401289	1039384410	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	01/2015	01/2015	BRANCO
228	IYT - 4982	9532K82W5KR907405	1164820289	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	08/2018	08/2018	BRANCO
230	IYT - 4996	9532K82W4KR907475	1164822885	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	08/2018	08/2018	BRANCO
232	IYT - 5088	9535K8W4KR907413	1164831922	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
234	IYT - 5095	9532K82W5KR907484	1164833135	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
236	IYT - 5146	9532K82W6KR907459	1164839303	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO

ONIBUS	PLACA	CHASSI	RENAVAM	EIXOS	MONTADORA	MODELO CHASSI	MOTOR	PBT	ANO FABR.	ANO MODELO	COR
238	IYU - 3905	9532K82W9KR908198	1166757924	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
240	IYU - 3879	9532K82W9KR907990	1166755492	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
242	IYU - 3798	9532K82W6KR908207	1166745772	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
244	IYU - 3846	9532A82W6KR908286	1166750792	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	04/2018	08/2018	BRANCO
246	IYU - 3817	9532K82W8KR908211	1166747430	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
248	IYU - 3783	9532K82W6KR908131	1166743516	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	08/2018	BRANCO
250	IYU - 3841	9532K82W1KR908289	1166749379	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	04/2018	08/2018	BRANCO
252	IYU - 3887	9532K82W1KR908292	1166756790	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	04/2018	09/2018	BRANCO
254	IYU - 3868	9532K82WOKR908204	1166752493	2	COMIL	Volkswagen 17260	17260 OD	29000	03/2018	09/2018	BRANCO
256	IYV - 1501	9BM382188BB787223	1168036868	2	COMIL	Mercedes 18/26 0500 M	0500 M 1726/59	18500	2011	09/2012	BRANCO

**EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA.**

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE**

**SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE**

**MUNICIPAL**

**ANUAL**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº558**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IQD0483** N° do Chassi: **9BWRL82W89R941239**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Lotação: **41P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº551**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IQI8894**

Nº do Chassi: **9532L82W6AR001873**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010**

Lotação: **041P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 20/07/2023**

**VALIDADE: 20/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº573**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IQI8909** N° do Chassi: **9532L82W6AR001677**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010**

Lotação: **41P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº560**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IQI8920** N° do Chassi: **9BWRL82W39R938829**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº559**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IRH9336** N° do Chassi: **9532L82W6AR058817**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Lotação: **43P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 570**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **ISY7698**

Nº do Chassi: **9532L82W1BR172838**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 26/07/2023**

**VALIDADE: 26/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº565**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **ISY8544** N° do Chassi: **9532L82W3BR172713**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2023**

**VALIDADE: 22/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº556**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **ISY7694** N° do Chassi: **9532L82W0BR172832**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº571**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **ITJ8005**

Nº do Chassi: **9532L82W2BR106508**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 28/07/2023**

**VALIDADE: 28/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº562**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **ITT2276** N° do Chassi: **9532L82W5AR032936**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Lotação: **42P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº569**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **ITT2336** N° do Chassi: **9532L82W3AR029176**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 26/07/2023**


**VALIDADE: 26/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº567**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **ITW9422** N° do Chassi: **9532L82W3AR032630**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Lotação: **42P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2023**

**VALIDADE: 22/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA.**

CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**N°554**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IUN4918**

N° do Chassi: **9532882W1AR053557**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Lotação: **39P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **185CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 552**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IVQ1734** Nº do Chassi: **9532G82W4DR355044**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Lotação: **045P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 20/07/2023**

**VALIDADE: 20/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº 561**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IVQ1726** N° do Chassi: **9532G82W5DR355019**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Lotação: **45P**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº12361594**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 563**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IVQ1727** N° do Chassi: **9532G82W3DR354998**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Lotação: **045P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2023**

**VALIDADE: 22/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 123615197**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº564**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IVQ1738**

Nº do Chassi: **9532G82W4DR355125**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Lotação: **45P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2023**

**VALIDADE: 22/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº557**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IWJ0280** N° do Chassi: **9532K82WXER400830**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361594**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº587**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IWJ0283**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER400725**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2023**

**VALIDADE: 21/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361601**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº 555**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Placa: **IWJ0281**

Nº do Chassi: **9532K82W5ER400590**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Lotação: **43P**

Endereço: **ERECHIM / RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/07/2023**

**VALIDADE: 21/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº 12361594**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Carlos Espessoto'.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº566**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IWJ0284**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER401289**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Lotação: **43P**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **260CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2023**

**VALIDADE: 22/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº574**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYT4982** N° do Chassi: **9532K82W5KR907405**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº582**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYT4996**

Nº do Chassi: **9532K82W4KR907475**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº575**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYT5088**

Nº do Chassi: **9532K82W4KR907413**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº581**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IYT5095**

Nº do Chassi: **9532K82W5KR907484**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº583**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYT5146**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR907459**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº580**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Placa: **IYU3905** N° do Chassi: **9532K82W9KR908198**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº577**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Placa: **IYU3879**

Nº do Chassi: **9532K82W9KR907990**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº578**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3798**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908207**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Eng. João Carlos Espessoto**  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº585**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3846** N° do Chassi: **9532K82W6KR908286**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº579**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3817**

Nº do Chassi: **9532K82W8KR908211**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº584**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3783**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908191**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº576**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Placa: **IYU3841**

Nº do Chassi: **9532K82W1KR908289**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2023**

**VALIDADE: 18/09/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**ART MÚLTIPLA: 12361597**

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº588**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3887** N° do Chassi: **9532K82W1KR908292**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 21/09/2023**

**VALIDADE: 21/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361601**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº586**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYU3868**

Nº do Chassi: **9532K82W0KR908204**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2023**

**VALIDADE: 19/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA:12361597**



Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº589**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **M.BENZ/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **IYV1501** N° do Chassi: **9BM382188BB787223**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/2023**

**VALIDADE: 25/09/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361601**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

**EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA.**

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE**

**SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE**

**MUNICIPAL**

**SEMESTRAL**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 602**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INJ2760**

Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006**

Lotação: **42P**

Potência: **206CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2024**

**VALIDADE: 24/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919582**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 590**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INP2441** N° do Chassi: **9BWRL82W57R703040**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 04/01/2024**

**VALIDADE: 04/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361591**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - [erechim@inspesul.com.br](mailto:erechim@inspesul.com.br)



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 595**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INP2470**

Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702864**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/01/2024**

**VALIDADE: 10/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12919582**

  
Eng. João Carlos Espesoto  
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a **chancela de autenticação** em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR  
TRANSPORTE MUNICIPAL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

**Nº 591**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INP2462** N° do Chassi: **9BWRL82W27R702850**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/01/2024**

**VALIDADE: 05/07/2024**

**2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361591**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 594**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM – RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INP2505** N° do Chassi: **9BWRL82W67R702589**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **43P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/01/2024**

**VALIDADE: 05/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA Nº12361591**

  
Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 593**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM/RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Placa: **INP2494** N° do Chassi: **9BWRL82W67R702706**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **43P**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/01/2024**

**VALIDADE: 05/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361591**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



**BENTO INSPEÇÕES LTDA**  
CNPJ 08.518.416/0003-70  
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS  
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

**Nº 592**

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Placa: **IOU1054**

Nº do Chassi: **9BWRL82W38R814655**

Ano de fabricação/Modelo: **2007/2008**

Lotação: **44P**

Endereço: **ERECHIM/RS**  
Espécie/Tipo: **PAS/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

**DATA DA INSPEÇÃO: 05/01/2024**


**VALIDADE: 05/07/2024**

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



**OBS:** O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 12361591**

Eng. João Carlos Espessoto  
CREA-RS 085354-D

**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br