

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - RTF nº 008/2025

Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Erechim- RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 24 e 25 de julho de 2025, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim, onde foram verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do transporte coletivo urbano de Erechim.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal nº 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal nº 4.100/2014 – Erechim RS	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 419/2018 e alterações posteriores	O objeto do presente Contrato é a Delegação de Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, no Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Lei Municipal nº 6.180/2016 – Erechim RS	Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Projeto Básico	Projeto Básico para concessão dos serviços do Sistema

	de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Erechim/RS
Lei Municipal nº 7.387/2023 – Erechim RS	Altera a Lei nº 6.180/2016, que regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Decreto Municipal nº 5.157/2021 - Erechim RS e alterações posteriores	Regulamenta o Art. 9.º da Lei n.º 6.180/2016 que Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, indicando a dispensa do pagamento da tarifa do Transporte Coletivo Urbano para os portadores de deficiências.
Resolução AGER nº 013/2017	DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Resolução AGER nº 030/2023	Dispõe sobre o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Resolução AGER nº 033/2023	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização do Transporte Coletivo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.

2 A FISCALIZAÇÃO



A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do transporte coletivo urbano de Erechim.

3 ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

A central de atendimento ao público da Empresa Gaurama, fica localizada na Rua Jerônimo Teixeira, 348 - Centro. A Concessionária mantém uma área específica para atendimento ao público, em região central, que dispõe de infraestrutura adequada e funciona de segunda a sexta das 08:00 às 11:45 e 13:30 às 17:45 e nos sábados das 08:00 às 11:45, recebe e atende sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e público em geral, realiza cadastros e recargas dos cartões dos usuários. Verificamos que a concessionária mantém em local acessível e visível a tabela com as tarifas vigentes e as informações da agência reguladora.

Figura 1 Central de atendimento ao público



3.2 GARAGEM

A empresa possui área de estacionamento, pátio de manobra, escritório operacional e administrativo, mecânica, ponto de abastecimento e lavagem, devidamente murado e cercado, na área central da cidade.

Figura 2 Garagem



3.3 PESSOAL

A Concessionária conta com 94 funcionários próprios, 3 aprendizes e 12 funcionários terceirizados, totalizando 109 funcionários. É fornecido uniforme, equipamentos de segurança e identificação aos motoristas, cobradores, fiscais e pessoal de manutenção, durante a fiscalização verificamos que todos os funcionários em serviço estavam usando uniforme, equipamentos de segurança e identificação, desempenhando suas funções com boa apresentação e urbanidade no tratamento com o público.

3.4 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

O sistema de bilhetagem eletrônica disponibiliza cartão ao usuário. Equipamento validador que realiza a leitura do cartão e catraca nos veículos. Equipamentos de transmissão que instrumentalizam a transferência eletrônica dos dados armazenados nos validadores diretamente para os computadores de garagem, e vice-versa. Computadores e periféricos são instrumentos utilizados para: desenvolvimento de softwares, armazenamento e processamento de informações, operação de cadastramento e comercialização.

Figura 4 SGEO





Figura 5 Aplicativo



3.6 PONTOS DE PARADA

Os pontos de parada devem ser identificados com placa de sinalização e devem ter abrigo, porém verificamos que diversos pontos não possuem identificação e nem abrigo, quanto a fixação das informações referentes aos horários e linhas conforme previsto no

termo de referência, a concessionária justifica ser inviável devido a depredação e vandalismo.

Figura 6 Pontos de parada e abrigo



3.7 TERMINAL URBANO

O terminal urbano fica localizado na área central da cidade, possui placas de identificação dos locais de embarque de cada linha, conta com relógio digital para ter um horário correto e único de saída dos veículos, a empresa tem três fiscais que controlam os horários de saída e chegada das linhas e repassam as informações aos usuários. Quanto a fixação do mapa esquemático e horário das linhas conforme previsto no termo de referência, a concessionária justifica ser inviável devido a depredação e vandalismo.

Figura 7 Terminal urbano



3.8 FROTA DE VEÍCULOS

A frota conta com 46 veículos, 40 operacionais e 6 reservas, a fiscalização foi realizada por amostragem, para verificar se atendem as características estabelecidas no contrato e o funcionamento dos mesmos, foram verificados 12 veículos.

Tabela 1 Relação de veículos vistoriados

ÔNIBUS	PLACA	ELEVADOR	PORTAS	HIGIENE E CONSERVAÇÃO	INFORMAÇÕES	OBSERVAÇÕES
194	ISY-7698	OK	OK	OK	OK	
232	IYT-5088	OK	OK	OK	OK	
166	INJ-2760	OK	OK	OK	OK	
212	IVQ-1734	OK	OK	OK	OK	
226	IWJ-0284	OK	OK	OK	OK	
214	IVQ-1726	OK	OK	OK	OK	
224	IWJ-0281	OK	OK	OK	OK	
202	ITT-2276	OK	OK	OK	OK	
254	IYU-3868	OK	OK	OK	OK	
204	ITT-2336	NF*	OK	OK	OK	*Elevador não funcionou, chave não acionou.
236	IYT-5146	NF*	OK	OK	OK	*Elevador não funcionou, chave não acionou.
248	IYU-3783	OK	OK	OK	OK	

3.8.1 PORTAS

As portas atendem as dimensões mínimas exigidas no termo de referência, cada porta acionada individualmente pelo motorista, sistema de portas com dispositivo eletrônico de intertravamento de tal forma que o veículo não parta com nenhuma de suas portas abertas e que as portas não possam se abrir com o veículo em movimento. Nas imediações das portas existem colunas e apoios para a movimentação interna dos passageiros. As luminárias do poço de degraus são acesas simultaneamente à abertura das portas e estão posicionadas de tal forma que iluminam também a região do solo onde o passageiro deva pisar.

Figura 8 Portas



3.8.2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BANCOS E CORRIMÃOS

Os veículos atendem as características necessárias quanto as saídas de emergência, os corrimãos superiores seguem as linhas laterais dos bancos, em cada linha de bancos, alternando-se à esquerda e à direita, há um balaústre que liga o encosto do banco ao corrimão. Os bancos de passageiros são estofados, com almofadas apoiadas sobre corpo moldado e com formas anatômicas, na parte superior do encosto possui um pega-mão próximo ao corredor, para servir aos passageiros em pé, os bancos preferenciais têm cores diferenciadas.

Figura 9 Bancos, corrimãos e saídas de emergência



3.8.3 REBOQUE, ALARME DE RÉ E PARA-CHOQUES

O veículo possui ganchos para reboque na extremidade dianteira, os para-choques estão esteticamente bem integrados à carroceria, na peça traseira, possuem perfil que não permita o apoio. Os veículos possuem alarme de ré, de modo a identificar de maneira clara, a manobra que o veículo executará.

Figura 10 Gancho para reboque, alarme de ré e para-choques



3.8.4 INDICADOR DE DESTINO E INFORMAÇÕES

O indicador de destino é do tipo eletrônico, programável, na dianteira e na lateral do ônibus, onde informa o destino e principais vias por onde passa a linha, o valor da tarifa e informações como o e-mail e fone a agência reguladora estão fixados próximos às portas de embarque. No painel atrás do motorista, fica um espaço destinado à fixação de mensagens e comunicados em geral para a população.

Figura 11 Indicador de destino e informações



3.8.5 TACÓGRAFO

Toda frota possui tacógrafo, conforme normatização.

Figura 12 Tacógrafo



3.8.6 ELEVADOR PARA PPD's

Toda frota tem instalado elevador para embarque/desembarque de pessoas portadoras de necessidades especiais (PPD's). O elevador para PPD's em cadeira de rodas, em condição de repouso, serve de escada para descida de passageiros usuais. Há espaço reservado para a acomodação de um portador de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Este espaço permite a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo, e possui um cinto de segurança para contenção do corpo do passageiro.

Figura 13 Elevador



3.8.7 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A empresa dispõe de lavagem junto a garagem, e equipe para limpeza interna que é feita diariamente.

Figura 14 Lavagem



3.9 LINHAS

A fiscalização das linhas foi realizada por amostragem, onde foi verificado que os motoristas e cobradores atenderam aos requisitos de boa apresentação e urbanidade. Os motoristas pararam o veículo nos pontos de parada, próximo ao meio-fio e corretamente nas estações, atenderam ao sinal de parada para embarque e desembarque dos passageiros, nos pontos marcados. O sistema de bilhetagem eletrônica e a campanha funcionaram adequadamente. Em nenhum momento ocorreu superlotação. Os veículos apresentaram condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.

Figura 15 Linhas



Tabela 2 Linhas vistoriadas

LINHA	ÔNIBUS	HORÁRIO	VEÍCULO	CAMPAINHA	PORTAS	HIGIENE E CONSERVAÇÃO	QUANT. PASSAGEIROS	OBSERVAÇÃO
CIRCULAR MARIA CLARA	194	14:00	OK	OK	OK	OK	29	Linha sem cobrador
ATLÂNTICO	214	15:30	OK	OK	OK	OK	24	
CERÂMICA		14:20	OK	OK	OK	OK	20	
TRÊS VENDAS	246	15:40	OK	OK	OK	OK	26	
PROGRESSO	188	14:20	OK	OK	OK	OK	27	
AEROPORTO	200	15:10	OK	OK	OK	OK		

3.10 IDADE DA FROTA E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A vida útil dos veículos é fixada em 20 anos, contados do seu primeiro emplacamento, sendo que a média da frota não poderá ser superior a 12 anos, os veículos com idade inferior a 15 anos deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular indicada com periodicidade anual, os veículos acima de 15 anos até 20 anos do primeiro emplacamento deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular com periodicidade semestral, conforme previsto na lei nº 7.387/2023.

Tabela 3 Relação de veículos

LAUDOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR				
TRANSPORTE MUNICIPAL				
Nº	Placa	Ano Emplacamento	Data da Vistoria	Data da Validade
166	INJ-2760	2006	10/06/25	10/12/25
168	INP-2441	2007	11/06/25	11/12/25
170	INP-2470	2007	Obs: MANUTENÇÃO	
172	INP-2462	2007	05/01/24	05/07/24
174	INP-2505	2007	10/06/25	10/12/25
176	INP-2494	2007	09/06/25	09/12/25
178	IOU-1054	2008	09/06/25	09/12/25
180	IPF-3076	2008	Obs: MANUTENÇÃO	
182	IQD-0483	2010	13/06/25	13/12/25
184	IQI-8894	2009	Obs: MANUTENÇÃO	
186	IQI-8909	2009	11/06/25	11/12/25
188	IQI-8920	2009	11/06/25	11/12/25
190	IRH-9330	2010	NÃO ENVIADO	
192	IRH-9336	2010	17/07/24	17/07/25
194	ISY-7698	2012	05/07/24	05/07/25

196	ISY-8544	2012	17/07/24	17/07/25
198	ISY-7694	2012	03/07/24	03/07/25
200	ITJ - 8005	2012	19/07/24	19/07/25
202	ITT- 2276	2012	04/07/24	04/07/25
204	ITT- 2336	2012	15/07/24	15/07/25
206	ITW-9422	2012	16/07/24	16/07/25
208	IUN-4918	2013	12/07/24	12/07/25
210	IVQ-1740	2014	Obs: MANUTENÇÃO	
212	IVQ-1734	2014	03/07/24	03/07/25
214	IVQ-1726	2014	25/07/24	25/07/25
216	IVQ-1727	2014	16/07/24	16/07/25
218	IVQ-1738	2014	22/07/23	22/07/24
220	IWJ-0280	2015	02/08/24	02/08/25
222	IWJ-0283	2015	12/09/24	12/09/25
224	IWJ-0281	2015	19/07/24	19/07/25
226	IWJ-0284	2015	17/07/24	17/07/25
228	IYT-4982	2018	11/09/24	11/09/25
230	IYT-4996	2018	10/09/24	10/09/25
232	IYT-5088	2018	09/09/24	09/09/25
234	IYT-5095	2018	09/09/24	09/09/25
236	IYT-5146	2018	10/09/24	10/09/25
238	IYU3905	2018	11/09/24	11/09/25
240	IYU3879	2018	10/09/24	10/09/25
242	IYU3798	2018	09/09/24	09/09/25
244	IYU3846	2018	11/09/24	11/09/25
246	IYU3817	2018	10/09/24	10/09/25
248	IYU3783	2018	10/09/24	10/09/25
250	IYU3841	2018	12/09/24	12/09/25
252	IYU3887	2018	19/09/24	19/09/25
254	IYU3868	2018	09/09/24	09/09/25
256	IYV1501	2018	13/08/24	13/08/25

A idade média máxima de 12 (doze) anos exigida pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 7.387/2023, é realizado através da seguinte equação:

$$IF = \frac{\sum_i^n V_i * (0,5 + a - i)}{FT}$$

Onde:

IF = idade média da frota;

Vi = quantidade de veículos fabricado no ano i;

i = ano de emplacamento dos veículos;

a = ano corrente; FT = frota total.

**Cálculo da idade média da frota conforme fórmula estabelecida no Projeto Básico.
Ano base (2025)**

Faixa	Coef Idade	Distribuição da Frota por Faixa Etária		Total
		Veículo Pesado	Veículo Leve	
00 a 01	0,5	0	0	0
01 a 02	1,5	0	0	0
02 a 03	2,5	0	0	0
03 a 04	3,5	0	0	0
04 a 05	4,5	0	0	0
05 a 06	5,5	0	0	0
06 a 07	6,5	0	0	0
07 a 08	7,5	15	0	15
08 a 09	8,5	0	0	0
09 a 10	9,5	0	0	0
10 a 11	10,5	4	0	4
11 a 12	11,5	5	0	5
12 a 13	12,5	1	0	1
13 a 14	13,5	7	0	7
14 a 15	14,5	0	0	0
15 a 16	15,5	3	0	3
16 a 17	16,5	3	0	3
17 a 18	17,5	2	0	2
18 a 19	18,5	5	0	5
19 a 20	19,5	1	0	1
	Total	46	0	46
			Idade Média	12,22

Obs: Foi utilizado a data de emplacamento dos veículos, para o cálculo da idade média da frota, conforme determina o Art. 47 da lei 6.180/2016, utilizando a fórmula prevista no Projeto Básico.

Idade média da frota em 2025 é de 12,22 anos e o veículo com maior idade tem 19 anos.

4. ENTREVISTAS REALIZADAS COM USUÁRIOS:

Foram realizadas diversas entrevistas com os usuários do transporte, sendo que recebemos diversas reclamações referentes a necessidade de mais horários nos bairros mais distantes, principalmente nos finais de semana, algumas reclamações quanto a conduta dos motoristas e cobradores como, desvio de rota, parada para embarque distante do meio-fio, não atendem a campainha para parada e comportamento agressivo em muitos casos.

5. NÃO CONFORMIDADES APURADAS:

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de Transporte Coletivo Urbano no município de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado nos dias 24 e 25 de junho de 2025 estão detalhadas no Relatório acima, as Não Conformidades a serem corrigidas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação das penalidades previstas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 15 (quinze) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 02 de julho de 2025

Marcos César Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

De Acordo

Edgar Radeski
Diretor Presidente



ANEXOS

Anexo 1

Aviso de Fiscalização

ATA da Reunião de Abertura da Fiscalização

Relação de Funcionários

Relação dos Veículos

Laudos de Vistoria e Inspeção Veicular

ANEXO I
RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

NC	Pontos de Parada	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	Sinalização, placa de identificação e abrigo	Diversas paradas não possuem placa de identificação, pintura do meio-fio e abrigo.	30 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Apresentar justificativa e previsão para regularização dessas paradas com a instalação de placas, pintura do meio-fio e instalação de abrigos.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	204	Chave não acionou a plataforma	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
03	236	Chave não acionou a plataforma	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
04	170, 172, 180, 184, 190, 210, 218	Empresa não apresentou o Laudo de Inspeção Veicular.	30 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Solicitamos informações quanto a data prevista para realização da inspeção.	

NC	Pessoal	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
05	Motoristas e cobradores	Em entrevistas com usuários recebemos diversas reclamações quanto a conduta dos motoristas e cobradores, como: desvio de rota, parada para embarque distante do meio-fio, não atendem a campanha para parada e comportamento agressivo em muitos casos	30 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Solicitamos informações sobre o fato, e ações tomadas pela empresa para sanar essas atitudes.	

Marcos César Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

Edgar Radeski
Diretor Presidente-Substituto



OFÍCIO N° 082/2025/AGER

Erechim, 16 de março de 2025.

Ao Senhor
João Alberto Batistus
Diretor da Empresa de Transportes Gaurama Ltda.
Erechim RS.

Assunto: Aviso de Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para informar a direção da empresa Gaurama, que nos dias **24 à 26 de junho de 2025 as 08:30** horas realizaremos fiscalização de rotina no sistema de transporte coletivo urbano, onde serão verificados os veículos, garagem, escritório, terminal urbano, paradas e linhas do coletivo.

Para tanto, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de que sejam disponibilizadas aos técnicos deste ente regulador, quando do início da fiscalização, as seguintes condições:

- 1) livre acesso às dependências desse prestador e veículos, além de liberdade para contato com as pessoas representantes das áreas a serem fiscalizadas,
- 2) fornecimento de todas as informações e documentos solicitados pelos técnicos, durante a ação fiscalizadora,
- 3) motorista habilitado que possa efetuar todos os testes necessários no veículo

Ressaltamos a necessidade de que sejam notificados os representantes desse prestador, principalmente aqueles diretamente envolvidos com os assuntos relacionados com a ação fiscalizadora, para que estejam disponíveis no período da fiscalização.

Objetivando dar agilidade às atividades de nossa equipe, torna-se imprescindível que esse prestador prepare e nos envie, até o dia **26 de junho de 2025** os dados solicitados no anexo I, que serão essenciais à realização da fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, o que poderá ser feito pelos seguintes meios de contato: e-mail: ager@erechim.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3321-6491.

Atenciosamente,

EDGAR RADESKI
Diretor Presidente Substituto



ANEXO I

RELAÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO:

1. *Quantidade de veículos em operação e veículos reservas.*
2. *Quantidade de funcionários ativos.*
3. *Laudo de Vistoria e Inspeção Veicular de todos os veículos.*

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
24/06/2025	Início: 08:30 h Término:	Rua Jerônimo Teixeira, 348 - ERECHIM-RS	Fiscalização AGER

2. Objetivo

Promover fiscalização regular do sistema de Transporte Coletivo Urbano

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Assinatura
1. Marcos César Mroczkoski	AGER	3321-6491	<i>Marcos C. Mroczkoski</i>
2. Vanessa Santori	AGER	3321-6491	<i>Vanessa Santori</i>
3. Edgar Radeski	AGER	3321-6491	<i>Edgar Radeski</i>
4. <i>Odair Peratto</i>			<i>Odair Peratto</i>
5. <i>Emerson de Oliveira</i>			<i>Emerson de Oliveira</i>
6. <i>Emerson Silvestrini</i>			<i>Emerson Silvestrini</i>

4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação dos veículos.	<i>Odair Peratto</i>	
b) Verificação da área comercial.	<i>Emerson</i>	
c) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	<i>Emerson</i>	
d) Verificação do terminal urbano.	<i>Emerson</i>	
e) Verificação das paradas e abrigos.	<i>Emerson</i>	
f) Verificação da garagem, mecânica e lavagem dos veículos	<i>Emerson</i>	
g) Verificação do sistema de gerenciamento eletrônico da operação - SGEO	<i>Engº B. Oliveira</i>	

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em <u>25/06/2025</u>	<i>Marcos C. Mroczkoski</i> MARCOS CÉSAR MRO CZKOSKI Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais

MOT / COBR	23
MOTORISTAS:	30
COBRADORES:	25
FISCAIS:	03
MECANICOS:	03
AUXILIAR RH:	01
ASS. DE VENDAS:	03
PROGRAMADOR	01
ASS. FINANCEIRO:	01
SUPERVISOR:	01
ESTAGIARIA:	--
FRENTISTA:	02
TEC. SEG. TRAB.	01
LIMPEZA	--
TOTAL PRÓPIOS:	094
APRENDIZ:	03
TOTAL GERAL:	097

B

FROTA PELA DATA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (ART. 47 DA LEI 6.180/2016)

Lei 7.387, de 05 / 12 / 2023 – altera a Lei 6.180/2016

“Art. 47. A vida útil dos veículos é fixada em 20 (vinte) anos, contados da data de seu primeiro emplacamento.

- 1) 166 – PRIMEIRO EMPLACAMENTO 13/10/2006 – VENCIMENTO: 13/10/2026
- 2) 168 – PRIMEIRO EMPLACAMENTO 25/01/2007 -- VENCIMENTO: 25/01/2027
- 3) 170 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 25/01/2007 -- VENCIMENTO: 25/01/2027
- 4) 172 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 25/01/2007 -- VENCIMENTO: 25/01/2027
- 5) 174 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 25/01/2007 -- VENCIMENTO: 25/01/2027
- 6) 176 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 25/01/2007 -- VENCIMENTO: 25/01/2027
- 7) 178 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 27/05/2008 -- VENCIMENTO: 27/05/2028
- 8) 180 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 07/10/2008 -- VENCIMENTO: 07/10/2028
- 9) 182 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 15/10/2010 -- VENCIMENTO: 15/10/2030
- 10) 184 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 01/12/2009 -- VENCIMENTO: 01/12/2029
- 11) 186 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 01/12/2009 -- VENCIMENTO: 01/12/2029
- 12) 188 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 01/12/2009 -- VENCIMENTO: 01/12/2029
- 13) 190 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 10/11/2010 -- VENCIMENTO: 10/11/2030
- 14) 192 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 10/11/2010 -- VENCIMENTO: 10/11/2030
- 15) 194 – PRIMEIRO EMPLACAMENTO 02/04/2012 -- VENCIMENTO: 02/04/2032
- 16) 196 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/04/2012 -- VENCIMENTO: 08/04/2032
- 17) 198 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 02/04/2012 -- VENCIMENTO: 02/04/2032
- 18) 200 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 10/08/2012 -- VENCIMENTO: 10/08/2032
- 19) 202 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 16/11/2012 -- VENCIMENTO: 16/11/2032
- 20) 204 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 16/11/2012 -- VENCIMENTO: 16/11/2032
- 21) 206 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 21/12/2012 -- VENCIMENTO: 21/12/2032
- 22) 208 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/07/2013 -- VENCIMENTO: 17//072033
- 23) 210 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/06/2014 -- VENCIMENTO: 17/06/2034
- 24) 212 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/06/2014 -- VENCIMENTO: 17/06/2034
- 25) 214 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/06/2014 -- VENCIMENTO: 17/06/2034
- 26) 216 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/06/2014 -- VENCIMENTO: 17/06/2034
- 27) 218 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 17/06/2014 -- VENCIMENTO: 17/06/2034
- 28) 220 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 20/02/2015 -- VENCIMENTO: 20/02/2035
- 29) 222 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 20/02/2015 -- VENCIMENTO: 20/02/2035
- 30) 224 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 20/02/2015 -- VENCIMENTO: 20/02/2035
- 31) 226 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 20/02/2015 -- VENCIMENTO: 20/02/2030
- 32) 228 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 26/09/2018 -- VENCIMENTO: 26/09/2035
- 33) 230 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 26/09/2018 -- VENCIMENTO: 26/09/2038
- 34) 232 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 26/09/2018 -- VENCIMENTO: 26/09/2038
- 35) 234 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 26/09/2018 -- VENCIMENTO: 26/09/2038
- 36) 236 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 26/09/2018 -- VENCIMENTO: 26/09/2038
- 37) 238 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 38) 240 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 39) 242 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 40) 244 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 41) 246 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 42) 248 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 43) 250 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 44) 252 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 45) 254 -- PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038
- 46) 256 – PRIMEIRO EMPLACAMENTO 08/10/2018 -- VENCIMENTO: 08/10/2038

Erechim (RS), 18 de junho de 2025

Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, SEMESTRAIS, referentes aos veículos abaixo:


Prefixo n.º 166, Placa INJ-2760, Laudo n.º 680;
Prefixo n.º 168, Placa INP-2441, Laudo n.º 684;
Prefixo n.º 174, Placa INP-2505, Laudo n.º 681;
Prefixo n.º 176, Placa INP-2494, Laudo n.º 679;
Prefixo n.º 178, Placa IOU-1054, Laudo n.º 678;
Prefixo n.º 182, Placa IQD-0483, Laudo n.º 685;
Prefixo n.º 186, Placa IQI – 8909, Laudo n.º 682;
Prefixo n.º 188, Placa IQI –8920, Laudo n.º 683;

OBS: Os veículos prefixos n.ºs 170; 180 e 184, Não foi feita vistoria. Veículos estão em manutenção e não estão rodando.

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações

Empresa de Transportes Gaurama Ltda
CNPJ 89.423.768/0001-81


João Alberto Batistus
Administrador

Ex.mo. Sr.
Eng. Civil Jonathan Medeiros
DD Gestor do Contrato
Prefeitura Municipal de Erechim
Nesta

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INJ2760**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006** Lotação: **42P** Potência: **206CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 10/06/2025

VALIDADE: 10/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2441**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W57R703040** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025

VALIDADE: 11/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702589**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Nº 681

Placa: **INP2505**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 10/06/2025

VALIDADE: 10/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Nº 679
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Placa: **INP2494**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702706** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **43P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/06/2025

VALIDADE: 09/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W38R814655**

Ano de fabricação/Modelo: **2007/2008**

Nº 678

Placa: **IOU1054**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **44P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/06/2025

VALIDADE: 09/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IQD0483**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W89R941239** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009** Lotação: **41P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2025

VALIDADE: 13/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IQI8909**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W6AR001677** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010** Lotação: **41P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025

VALIDADE: 11/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Nº 683

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Placa: **IQI8920**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Nº do Chassi: **9BWRL82W39R938829**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025

VALIDADE: 11/12/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



Erechim (RS), 03 de março de 2024

Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, SEMESTRAIS, referentes aos veículos abaixo:


Prefixo n.º 166, Placa INJ-2760, Laudo n.º 602;
Prefixo n.º 168, Placa INP-2441, Laudo n.º 590;
Prefixo n.º 170, Placa INP-2470, Laudo n.º 595;
Prefixo n.º 172, Placa INP-2462, Laudo n.º 591;
Prefixo n.º 174, Placa INP-2505, Laudo n.º 594;
Prefixo n.º 176, Placa INP-2494, Laudo n.º 593
Prefixo n.º 178, Placa IOU-1054, Laudo n.º 592

OBS: Veículo prefixo n.º 180, Placa IPF 3076, Não foi feita vistoria. Veículo está em manutenção e não está rodando.

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações

Empresa de Transportes Gaurama Ltda
CNPJ 89.423.768/0001-81


João Alberto Batistus
Administrador

Ex.mo. Sr.
Eng. Civil Jonathan Medeiros
DD Gestor do Contrato
Prefeitura Municipal de Erechim
Nesta



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W39R938829**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Nº 619

Placa: **IQI8920**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 08/07/2024

VALIDADE: 08/01/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - crechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
R 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IRH9336**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W6AR058817** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010** Lotação: **43P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024 **VALIDADE: 17/07/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **ISY7698**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W1BR172838** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 05/07/2024 DATA DE APROVAÇÃO: 08/07/2024 VALIDADE: 05/07/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532L82W3BR172713**Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**Nº **624**Placa: **ISY8544**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024****VALIDADE: 17/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
ER 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W0BR172832**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Nº 614

Placa: **ISY7694**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024

VALIDADE: 03/07/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 627

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **ITJ8005**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532L82W2BR106508**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2011**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 19/07/2024

VALIDADE: 19/07/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto

CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532L82W5AR032936**
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Nº 616

Placa: **ITT2276**
Endereço: **ERECHI - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **225CV**
Lotação: **42P**

DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2024

VALIDADE: 04/07/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR-153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO **Nº 621**
Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **ITT2336**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W3AR029176** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 15/07/2024 **VALIDADE: 15/07/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532L82W3AR032630**Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010****Nº 623**Placa: **ITW9422**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2024****VALIDADE: 16/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 92.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532882W1AR053557**Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**Nº **620**Placa: **IUN4918**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **39P**Potência: **185CV****DATA DA INSPEÇÃO: 12/07/2024****VALIDADE: 12/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532G82W4DR355044**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013****Nº 613**Placa: **IVQ1734**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024****VALIDADE: 03/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919617.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532G82W5DR355019**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013****Nº 629**Placa: **IVQ1726**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 25/07/2024****VALIDADE: 25/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919624.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ
08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erchim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532G82W3DR354998**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013****Nº 622**Placa: **IVQ1727**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2024****VALIDADE: 16/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919624.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82WXER400830**
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº 630
Placa: **IWJ0280**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **260CV**
Lotação: **43P**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/08/2024

VALIDADE: 02/08/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532K82W5ER400590**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014****Nº 628**Placa: **IWJ0281**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **43P**Potência: **260CV****DATA DA INSPEÇÃO: 19/07/2024****VALIDADE: 19/07/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919624.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPEL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IWJ0284**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W2ER401289** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014** Lotação: **43P** Potência: **260CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2024 **VALIDADE: 17/07/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYV1501**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **M.BENZ/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BM382188BB787223** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 13/08/2024 DATA DE APROVAÇÃO: 13/08/2024 VALIDADE: 13/08/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**


1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Nº 611
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Placa: **INJ2760**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006** Lotação: **42P** Potência: **206CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024 **VALIDADE: 03/01/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

- V - item em condição de funcionamento x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo
- (V) CARROCERIA
 - (V) PÁRA-CHOQUES
 - (V) CHASSI
 - (V) SISTEMA DE FREIO
 - (V) PNEUS E RODAS
 - (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
 - (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
 - (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
 - (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
 - (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
 - (V) RETROVISORES
 - (V) BANCOS
 - (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
 - (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
 - (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
 - (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
 - (V) DIRIGIBILIDADE
 - (V) ERGONOMIA
 - (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
 - (V) INSPEÇÃO EM LINHA
 - (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
 - (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2441**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W57R703040** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024 **VALIDADE: 02/01/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2470**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702864** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

Nº 617

DATA DA INSPEÇÃO: 05/07/2024

VALIDADE: 05/01/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919624.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ
08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL
COMPROMISSO COM A SEGURANÇA
 ORGAN. INSPEÇÃO ACRED. - INMETRO - OIA-0384/A-SV

BENTO INSPEÇÕES LTDA
 CNPJ 08.518.416/0003-70
 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
 CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
 TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Nº 609
 Placa: **INP2462**
 CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
 Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
 Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702850** Combustível: **DIESEL**
 Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024 **VALIDADE: 02/01/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

- V - item em condição de funcionamento
- x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo
- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.

[Handwritten Signature]

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702589**Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007****Nº 610**Placa: **INP2505**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **43P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024****VALIDADE: 02/01/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 12919617.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2494**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702706** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **43P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024

VALIDADE: 03/01/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9BWRL82W38R814655**
Ano de fabricação/Modelo: **2007/2008**

Nº 607

Placa: **IOU1054**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **225CV**
Lotação: **44P**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2024

VALIDADE: 02/01/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IQD0483**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W89R941239** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009** Lotação: **41P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2024

VALIDADE: 03/01/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919617.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - crechim@inspesul.com.br

Erechim (RS), 15 de outubro de 2024


Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, referentes aos veículos abaixo:

Prefixo n.º 186, Placa IQI-8909, Laudo n.º 642;
Prefixo n.º 222, Placa IWJ-0283, Laudo n.º 653;
Prefixo n.º 228, Placa IYT-4982, Laudo n.º 649;
Prefixo n.º 230, Placa IYT-4996, Laudo n.º 644;
Prefixo n.º 232, Placa IYT-5088, Laudo n.º 643;
Prefixo n.º 234, Placa IYT-5095, Laudo n.º 641,
Prefixo n.º 236, Placa IYT-5146, Laudo n.º 648,
Prefixo n.º 238, Placa IYU-3905, Laudo n.º 650,
Prefixo n.º 240, Placa IYU-3879, Laudo n.º 645,
Prefixo n.º 242, Placa IYU-3798, Laudo n.º 640;
Prefixo n.º 244, Placa IYU-3846, Laudo n.º 651;
Prefixo n.º 246, Placa IYU-3817, Laudo n.º 647;
Prefixo n.º 248, Placa IYU-3783, Laudo n.º 646;
Prefixo n.º 250, Placa IYU-3841, Laudo n.º 652;
Prefixo n.º 252, Placa IYU-3887, Laudo n.º 654;
Prefixo n.º 254, Placa IYU-3868, Laudo n.º 639;

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações


João Alberto Batistus
Administrador

Ex.mo. Sr.
Eng. Civil Jonathan Medeiros
DD Gestor do Contrato
Prefeitura Municipal de Erechim
Nesta

*Recebido
28/10/24*



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W6AR001677**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010**

Nº 642

Placa: **IQI8909**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024

VALIDADE: 09/03/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER400725**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº **653**

Placa: **IWJ0283**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2024

VALIDADE: 12/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erchim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYT4982**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W5KR907405** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 649

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024

VALIDADE: 11/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
ER 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82W4KR907475**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº **644**
Placa: **IYT4996**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **256CV**
Lotação: **45P**

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024

VALIDADE: 10/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82W4KR907413**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 643

Placa: **IYT5088**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **256CV**
Lotação: **45P**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024 **VALIDADE: 09/09/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYT5095**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W5KR907484** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 641

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024

VALIDADE: 09/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

INSPEL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Nº do Chassi: 9532K82W6KR907459

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Nº 648

Placa: IYT5146

Endereço: ERECHIM - RS

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 256CV

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024**VALIDADE: 10/09/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W9KR908198**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 650

Placa: **IYU3905**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024

VALIDADE: 11/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.


Eng. João Carlos Espesoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82W9KR907990**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 645

Placa: **IYU3879**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **256CV**
Lotação: **45P**

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024

VALIDADE: 10/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82W6KR908207**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº **640**
Placa: **IYU3798**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Potência: **256CV**
Lotação: **45P**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024

VALIDADE: 09/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYU3846**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W6KR908286** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 651

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2024

VALIDADE: 11/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W8KR908211**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 647

Placa: **IYU3817**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024

VALIDADE: 10/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IYU3783**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W6KR908191** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

Nº 646

DATA DA INSPEÇÃO: 10/09/2024

VALIDADE: 10/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espesoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

INSPE SUL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**

CNPJ 08.518.416/0003-70

BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS

CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532K82W1KR908289**Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**Nº **652**Placa: **IYU3841**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **256CV****DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2024****VALIDADE: 12/09/2025****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPE SUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**
Nº do Chassi: **9532K82W1KR908292**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 654

Placa: **IYU3887**
Endereço: **ERECHIM - RS**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Combustível: **DIESEL**
Lotação: **45P** Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 19/09/2024

VALIDADE: 19/09/2025

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇOES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **Nº 639 IYU3868**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532K82W0KR908204** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019** Lotação: **45P** Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2024 **VALIDADE: 09/09/2025**

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919634.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br