

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO – RTF Nº 013/2025

Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

#### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 01 de outubro de 2025, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim, para verificar o funcionamento dos veículos.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal n° 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal n° 4.100/2014 – Erechim RS	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora Dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 419/2018 e alterações	O objeto do presente Contrato é a Delegação de Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, no Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Lei Municipal nº 6.180/2016 – Erechim RS	Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Projeto Básico	Projeto Básico para concessão dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Erechim/RS
Lei Municipal nº 7.387/2023 – Erechim RS	Altera a Lei n° 6.180/2016, que regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Decreto Municipal nº 5.157/2021 – Erechim RS e alterações	Regulamenta o Art. 9.º da Lei n.º 6.180/2016 que Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, indicando a dispensa do pagamento da tarifa do Transporte Coletivo Urbano para os portadores de deficiências.



Resolução AGER n° 013/2017	DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Resolução AGER n° 045/2025	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Resolução AGER nº	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização do Transporte
033/2023	Coletivo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.

#### 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

## 3. RELAÇÃO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS

ÍCULO VISTORIADO Nº: 230 PLACA: IYT-4996	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste.	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permiten entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização.	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa.



Foto 4 Informações do Itinerário



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 234 PLACA: IYT-50	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	n a <b>Espaço para</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 252 PLACA: IYU-3887	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo,	SIM
em local de fácil visualização	



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 166 PLAC	CA: INJ-2760
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste.	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	Espaço para uma
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 224 PLACA	A: IWJ-0281
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores d necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal d veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo,	SIM
em local de fácil visualização	



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



EÍCULO VISTORIADO Nº: 222 PLACA: IWJ-0283	
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permiten entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	n a <b>Espaço para</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



#### Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 214	LACA: IVQ-1726
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM*
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permite entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	m a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória





#### Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



\* Pino do braço hidráulico caiu durante o teste, empresa efetuou o conserto e encaminhou comprovação através de fotos georreferenciadas em 03/10/25.





Foto 5 e 6 Plataforma Elevatória consertada

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 246 PLA	ACA: IYU-3817
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permiter entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal veículo.	n a <b>Espaço para</b>
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória





Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo,	SIM
em local de fácil visualização	



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 196	PLACA: ISY-8544
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste. Obs. Plataforma travou no momento da subida, e ficou torta, com desníve lateral.	NÃO el
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portado necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços perm entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudio veículo.	item a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Obs.** Concessionária encaminhou foto georreferenciada em 03/10/2025, referente ao conserto da Plataforma Elevatória, porém continua desnivelada e sem a trava de segurança para a cadeirante.



Foto 5 Plataforma Elevatória



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 216 PLAG	CA: IVQ-1727
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste <b>Obs</b> . Chave não acionou a plataforma	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal de veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Obs.** Chave não acionou a plataforma elevatória, empresa realizou a manutenção e encaminhou comprovação através de fotos georreferenciadas em 03/10/25.



Fotos 5 e 6 Plataforma Elevatória



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 204 PLAG	CA: ITT-2336
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste <b>Obs</b> . Chave não acionou a plataforma	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal de veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Obs.** Chave não acionou a plataforma elevatória, empresa realizou a manutenção e encaminhou comprovação através de fotos georreferenciadas em 03/10/25.



Fotos 5 e 6 Plataforma Elevatória



VEÍCULO VISTORIADO Nº: 236 PLA	CA: IYT-5146
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste <b>Obs</b> . Chave não acionou a plataforma	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores o necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal o veículo.	a Espaço para
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM





Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e telefone da AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

**Obs.** Chave não acionou a plataforma elevatória, empresa realizou a manutenção e encaminhou comprovação através de fotos georreferenciadas em 03/10/25.





Fotos 5 e 6 Plataforma Elevatória



### 3.1 IDADE DA FROTA E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A vida útil dos veículos é fixada em 20 anos, contados do seu primeiro emplacamento, sendo que a média da frota não poderá ser superior a 12 anos, os veículos com idade inferior a 15 anos deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular indicada com periodicidade anual, os veículos acima de 15 anos até 20 anos do primeiro emplacamento deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular com periodicidade semestral, conforme previsto na lei nº 7.387/2023.

Tabela 1 Relação de veículos

140014	l Relação de ve	LAUDOS DE INSPEÇÃO	D DE SEGURANÇA VE	ICULAR
		TRANSPO	RTE MUNICIPAL	
N°	Placa	Ano Emplacamento	Data da Vistoria	Data da Validade
166	INJ-2760	2006	10/06/25	10/12/25
168	INP-2441	2007	11/06/25	11/12/25
170	INP-2470	2007	Obs:	MANUTENÇÃO
172	INP-2462	2007	05/01/24	05/07/24
174	INP-2505	2007	10/06/25	10/12/25
176	INP-2494	2007	09/06/25	09/12/25
178	IOU-1054	2008	09/06/25	09/12/25
180	IPF-3076	2008	Obs:	MANUTENÇÃO
182	IQD-0483	2010	13/06/25	13/12/25
184	IQI-8894	2009	Obs:	MANUTENÇÃO
186	IQI-8909	2009	11/06/25	11/12/25
188	IQI-8920	2009	11/06/25	11/12/25
190	IRH-9330	2010	NÃ	ÃO ENVIADO
192	IRH-9336	2010	17/07/24	17/07/25
194	ISY-7698	2012	03/07/25	03/07/26
196	ISY-8544	2012	17/07/25	17/07/26
198	ISY-7694	2012	03/07/25	03/07/26
200	ITJ - 8005	2012	16/07/25	16/07/26
202	ITT- 2276	2012	04/07/25	04/07/26
204	ITT- 2336	2012	14/07/25	14/07/26
206	ITW-9422	2012	15/07/25	15/07/26
208	IUN-4918	2013	12/07/24	12/07/25
210	IVQ-1740	2014	Obs:	MANUTENÇÃO
212	IVQ-1734	2014	02/07/25	02/07/26
214	IVQ-1726	2014	22/07/25	22/07/26
216	IVQ-1727	2014	11/07/25	11/07/26
218	IVQ-1738	2014	19/12/24	19/12/25
220	IWJ-0280	2015	22/07/25	22/07/26
222	IWJ-0283	2015	09/09/25	09/09/26
224	IWJ-0281	2015	17/07/25	17/07/26
226	IWJ-0284	2015	16/07/25	16/07/26
228	IYT-4982	2018	11/09/25	11/09/26



		I			
230	IYT-4996	2018	12/09/25	12/09/26	
232	IYT-5088	2018	08/09/25	08/09/26	
234	IYT-5095	2018	16/09/25	16/09/26	
236	IYT-5146	2018	15/09/25	15/09/26	
238	IYU3905	2018	15/09/25	15/09/26	
240	IYU3879	2018	17/09/25	17/09/26	
242	IYU3798	2018	12/09/25	12/09/26	
244	IYU3846	2018	11/09/25	11/09/26	
246	IYU3817	2018	09/09/25	09/09/26	
248	IYU3783	2018	18/09/25	18/09/26	
250	IYU3841	2018	16/09/25	16/09/26	
252	IYU3887	2018	17/09/25	17/09/26	
254	IYU3868	2018	18/09/25	18/09/26	
256	IYV1501	2018	23/07/25	23/07/26	

#### 4. NÃO CONFORMIDADES APURADAS:

Na ação de fiscalização, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado no dia 01 de outubro de 2025 estão detalhadas no Relatório acima, as Não Conformidades a serem corrigidas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação das penalidades previstas. Salientamos que algumas não conformidades verificadas já foram solucionadas, conforme evidências enviadas pela empresa.

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 30 (trinta) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 14 de outubro de 2025

Marcos César Mroczkoski Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais de Erechim

De acordo,

André Gasparetto Martinovski Chefe do Setor de Regulação e Fiscalização



## ANEXO I RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

NC	Veículos		CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	196		Plataforma Elevatória está sem a trava de segurança para cadeirantes e está desnivelada.	30 dias
AÇÃ	O A SER TOMADA		a manutenção da plataforma e enviar o da não conformidade.	evidências da



NC	Veículos		CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	192, 208		Empresa não apresentou o Laudo de Inspeção Veicular.	30 dias
AÇÃ	O A SER TOMADA	Solicitamo inspeção.	os informações quanto a data prevista para	a realização da

Erechim, 14 de outubro de 2025

Marcos César Mroczkoski Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais de Erechim

De acordo,

André Gasparetto Martinovski Chefe do Setor de Regulação e Fiscalização



#### FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PROCESSO 013/2025

Página 1 de 1

1	Iden	tifica	ação	da	reunião

Data da reunião	Data da reunião Horário		Horário Local		Coordenador da reunião	
01/10/2025	Início:	08:30 h	Término:	Rua Jerônimo Teixeira, 348 - ERECHIM-RS	Fiscalização AGER	

#### 2. Objetivo

Promover fiscalização regular do sistema de Transporte Coletivo Urbano

#### 3. Participantes

Nome	-Instituição	Telefone	Assinatura
1. Marcos César Mroczkoski	AGER	3321-6491	Mario
2. André Gasparetto Martinovski	AGER	3321-6491	Choli Guo
3. Jamerson A. Silvestrini	F16	33273637	JCJ12.
4. Evouses Augreoli	ETG	99942 2591	Let M. Sell
5			
6			

#### 4. Discussão da pauta (Água)

1 (8)		
Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação dos veículos.		
b)	1	
c)		
d)		
e)		V
f)		
g)		

#### 5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
b)			
c)			

#### 6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

#### 7. Fechamento da ata

Data da ata Assinatura do relator

Em <u>11/10</u>/2025

MARCOS CÉSAR MROCZKOSKI
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais



Erechim (RS), 18 de junho de 2025

Senhor Engenheiro,

Anexamos os originais dos LAUDOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR, SEMESTRAIS, referentes aos veículos abaixo:

Prefixo n.º 166, Placa INJ-2760, Laudo n.º 680; Prefixo n.º 168, Placa INP-2441, Laudo n.º 684; Prefixo n.º 174, Placa INP-2505, Laudo n.º 681; Prefixo n.º 176, Placa INP-2494, Laudo n.º 679; Prefixo n.º 178, Placa IOU-1054, Laudo n.º 678; Prefixo n.º 182, Placa IQD-0483, Laudo n.º 685; Prefixo n.º 186, Placa IQI – 8909, Laudo n.º 682; Prefixo n.º 188, Placa IQI – 8920, Laudo n.º 683;

**OBS**: Os veículos prefixos n.ºs 170; 180 e 184, Não foi feita vistoria. Veículos estão em manutenção e não estão rodando.

Desta forma, colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e apresentamos nossas cordiais

Saudações

Empresa de Transportes Gaurama Ltda

CNPJ 89,423.768/0001-81

João Alberto Batistus

Administrador

Ex.mo. Sr.
Eng. Civil Jonathan Medeiros
DD Gestor do Contrato
Prefeitura Municipal de Erechim
Nesta



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Nº 680

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: INJ2760

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576** Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006** 

Combustível: DIESEL

Lotação: 42P

Potência: 206CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/06/2025** 

VALIDADE: 10/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETG 166 o

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 684

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: INP2441

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: 9BWRL82W57R703040

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2006/2007

Lotação: 42P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025

VALIDADE: 11/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

GAP O

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: INP2505

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9BWRL82W67R702589 Ano de fabricação/Modelo: 2006/2007

Combustível: DIESEL

Lotação: 43P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 10/06/2025** 

VALIDADE: 10/12/2025

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PARA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de ART MÚLTIPLA Nº 13541390.

> Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Placa: INP2494

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Endereço: ERECHIM - RS

Nº do Chassi: 9BWRL82W67R702706

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2006/2007 Lotação: 43P Combustível: DIESEL Potência: 225CV

**DATA DA INSPECÃO: 09/06/2025** 

VALIDADE: 09/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 678

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

A Placa: IOU1054 Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9BWRL82W38R814655

Combustivel: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2007/2008

Lotação: 44P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 09/06/2025

VALIDADE: 09/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Total Annual Prince of the Control o

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Nº 685

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IOD0483

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9BWRL82W89R941239 Ano de fabricação/Modelo: 2009/2009

Combustível: DIESEL

Lotação: 41P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2025** 

VALIDADE: 13/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 682

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IOI8909

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532L82W6AR001677 Ano de fabricação/Modelo: 2009/2010 Combustível: DIESEL

Lotação: 41P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025** 

VALIDADE: 11/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETG 186

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 683

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Placa: IQI8920

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Endereço: **ERECHIM - RS** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS** 

N° do Chassi: 9BWRL82W39R938829

ASSAGEIRO/ONIBUS Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2009/2009

Lotação: 41P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2025** 

VALIDADE: 11/12/2025

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

GUL VIEWER AST FACA PRICE AGAINST ANUSCH AGUIL FETG 188

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153. KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPECÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IVQ1738

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereco: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532G82W4DR355125

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2013

Lotação: 45P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 19/12/2024** 

VALIDADE: 19/12/2025

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PARA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANCA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 12919638.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ISY7698

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81 Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Endereço: ERECHIM - RS

Nº do Chassi: 9532L82W1BR172838 Ano de fabricação/Modelo: 2011/2011 Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS Combustível: DIESEL

Lotação: 42P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2025

VALIDADE: 03/07/2026

# 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



# COMPROMISSO COM A SEGURANÇA

# BENTO INSPEÇÕES LTDA

CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Nº 696 Placa: ISY8544

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532L82W3BR172713 Ano de fabricação/Modelo: 2011/2011

Combustível: DIESEL

Lotação: 42P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2025

VALIDADE: 17/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ISY7694

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532L82W0BR172832 Ano de fabricação/Modelo: 2011/2011

Combustível: DIESEL Potência: 225CV

Lotação: 42P

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 03/07/2025

VALIDADE: 03/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

 ${\bf x}$  - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IVO1734

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U Nº do Chassi: 9532G82W4DR355044

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2013

Combustivel: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2025** 

VALIDADE: 02/07/2026

## 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOOUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de

ART MÚLTIPLA Nº 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



# COMPROMISSO COM A SEGURANÇA

# BENTO INSPEÇÕES LTDA

CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Nº do Chassi: 9532G82W5DR355019

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2013

Placa: IVO1726 Endereço: ERECHIM - RS

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Combustível: DIESEL Lotação: 45P Potência: 225CV

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

**DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2025** 

VALIDADE: 22/07/2026

# 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Placa: IVQ1727 Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532G82W3DR354998

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2013

Lotação: 45P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 11/07/2025

VALIDADE: 11/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PARA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo. INSPESUL - BENTO INSPEÇOES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Placa: IWJ0280

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532K82WXER400830 Ano de fabricação/Modelo: 2013/2014

Combustível: DIESEL

Lotação: 43P

Potência: 260CV

DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 23/07/2025

VALIDADE: 22/07/2026

# 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 697

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IWJ0281

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532K82W5ER400590** 

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2014

Lotação: 43P

Potência: 260CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2025** 

VALIDADE: 17/07/2026

## 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIRECÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IWJ0284

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81 Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Endereço: ERECHIM - RS

Nº do Chassi: 9532K82W2ER401289 Ano de fabricação/Modelo: 2013/2014

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Lotação: 43P

Combustível: DIESEL Potência: 260CV

Nº 695

DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 16/07/2025

VALIDADE: 16/07/2026

# 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Nº 700

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Placa: IYV1501

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Nº do Chassi: 9BM382188BB787223

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2011/2011

Combustível: DIESEL Lotação: 45P Potência: 256CV

DATA DA INSPEÇÃO: 23/07/2025

VALIDADE: 23/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 693

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ITW9422

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532L82W3AR032630

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2010/2010

Lotação: 42P

Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 15/07/2025

VALIDADE: 15/07/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

600 mm 206 mm 20

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 692

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ITT2336

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: **ERECHIM - RS** 

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** N° do Chassi: **9532L82W3AR029176** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2010/2010

Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV** 

**DATA DA INSPEÇÃO: 14/07/2025** 

VALIDADE: 14/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

2049

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 690

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ITT2276

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHI - RS

Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: 9532L82W5AR032936 Ano de fabricação/Modelo: 2010/2010

Combustível: DIESEL

Lotação: 42P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2025** 

VALIDADE: 04/07/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIRECÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 694

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: ITJ8005

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532L82W2BR106508** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2010/2011

Lotação: 42P

Potência: 225CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2025** 

VALIDADE: 16/07/2026

# 2.0 <u>CONDIÇÕES DE SEGURANÇA</u>:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 13541395.** 

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 709

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3783

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** 

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532K82W6KR908191** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2025** 

VALIDADE: 18/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETC CLUMBUS DE ERECHIN JULIANUM 248

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3868

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U N° do Chassi: 9532K82W0KR908204

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2025** 

VALIDADE: 18/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ERECHIM

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 707

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3887

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: 9532K82W1KR908292

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 17/09/2025** 

DATA DE APROVAÇÃO: 19/09/2025

VALIDADE: 17/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETG Catalo do ERECHIM WE MARIAN 2522

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

**ART MÚLTIPLA: 13541410.** 

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

N° 706

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3879

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: 9532K82W9KR907990

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 17/09/2025** 

VALIDADE: 17/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PARA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Control do ERECHIN LA CAMBRIDA CONTROL DE CO

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Nº 705

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3841

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: **9532K82W1KR908289** Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**  Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 16/09/2025** 

VALIDADE: 16/09/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Fredrick of Codado do ERECHIM ELLEGRANIA

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYT5095

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U N° do Chassi: 9532K82W5KR907484

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: **DIESEL** 

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 16/09/2025** 

VALIDADE: 16/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOOUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 703

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYT5146

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: **9532K82W6KR907459** 

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2025** 

VALIDADE: 15/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

AINDA PAGANDO EN PROPERTIDO DE PROPERTIDO DE

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153. KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 <u>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</u>

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3905

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: 9532K82W9KR908198

Combustível: **DIESEL** 

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2025** 

VALIDADE: 15/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 701

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3798

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** 

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532K82W6KR908207** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Lotação: 45P

Combustível: **DIESEL**Potência: **256CV** 

**DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2025** 

VALIDADE: 12/09/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ECONOLIES CONSIGNATION OF THE PROPERTY OF THE

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 700

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYT4996

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** 

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532K82W4KR907475** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: **DIESEL** 

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2025** 

VALIDADE: 12/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

REDIRECT STREET

WINDOWS

CHARLES

CHAR

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. Voão Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 699

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3846

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908286** Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**  Combustível: DIESEL

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2025** 

VALIDADE: 11/09/2026

#### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153. KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

## LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 698

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYT4982

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: 9532K82W5KR907405 Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019 Combustível: **DIESEL** 

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2025** 

VALIDADE: 11/09/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 697

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYU3817

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** 

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** Nº do Chassi: **9532K82W8KR908211** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: **DIESEL** 

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2025** 

VALIDADE: 09/09/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

(V) CARROCERIA

(V) PÁRA-CHOQUES

(V) CHASSI

(V) SISTEMA DE FREIO

(V) PNEUS E RODAS

(V) SISTEMA DE DIREÇÃO

(V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO

(V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

(V) SISTEMA DE EXAUSTÃO

(V) RETROVISORES

(V) BANCOS

(V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

(V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

(V) PAINEL DE INSTRUMENTOS

(V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

(V) DIRIGIBILIDADE

(V) ERGONOMIA

(V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS

(V) INSPEÇÃO EM LINHA

(V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

(V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETG Catass on BERECHIM CALABOR SERECTION CALABOR SERVICE STATE OF THE SE

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

# LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 696

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IWJ0283

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: VW/COMIL SVELTO U

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

N° do Chassi: **9532K82W2ER400725** 

Combustível: DIESEL

Ano de fabricação/Modelo: 2013/2014

Lotação: 43P

Potência: 260CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2025** 

VALIDADE: 09/09/2026

## 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

SERVICE STATES
SERVICE

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.



CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

#### LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 695

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

Placa: IYT5088

CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81

Endereço: ERECHIM - RS

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U** N° do Chassi: **9532K82W4KR907413** 

Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS

Ano de fabricação/Modelo: 2018/2019

Combustível: **DIESEL** 

Lotação: 45P

Potência: 256CV

**DATA DA INSPEÇÃO: 08/09/2025** 

VALIDADE: 08/09/2026

### 2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ETO COMMANDO SE ERECHIM MERCHANDO 2322

<u>OBS</u>: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.