

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO – RTF N° 003/2026

Fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Erechim-RS

Prestador do Serviço: Empresa de Transportes Gaurama LTDA

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 19 de fevereiro de 2026, realizou-se fiscalização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Erechim, para verificar o funcionamento dos veículos.

Os trabalhos de fiscalização e regulação do município são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela AGER,

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Municipal n° 5.310/2013 – Erechim RS	Lei de Criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim
Decreto Municipal n° 4.100/2014 – Erechim RS	Aprova o Regimento Interno da Agência Reguladora Dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 419/2018 e alterações	O objeto do presente Contrato é a Delegação de Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, no Município de Erechim, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Lei Municipal n° 6.180/2016 – Erechim RS	Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Projeto Básico	Projeto Básico para concessão dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano da Cidade de Erechim/RS
Lei Municipal n° 7.387/2023 – Erechim RS	Altera a Lei n° 6.180/2016, que regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
Decreto Municipal n° 5.157/2021 – Erechim RS e alterações	Regulamenta o Art. 9.º da Lei n.º 6.180/2016 que Regulamenta o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, indicando a dispensa do pagamento da tarifa do Transporte Coletivo Urbano para os portadores de deficiências.

Resolução AGER nº 013/2017	DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Resolução AGER nº 045/2025	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços no âmbito da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER).
Resolução AGER nº 033/2023	Dispõe sobre diretrizes para a regulação e fiscalização do Transporte Coletivo no Município de Erechim pela AGER e dá outras providências.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização na empresa Gaurama foi na modalidade direta, do tipo regular, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim.

3. RELAÇÃO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 232		PLACA: IYT-5088	
Veículo funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste.		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	
 Tempo: 19/02/2026 13:53 Nota: Fiscalização Veículos Urbanos  Tempo: 19/02/2026 13:52 Nota: Fiscalização Veículos Urbanos Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada Foto 2 Interior do veículo			
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.		SIM	

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização.	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 218	PLACA: IVQ-1738
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
Tempo: 19/02/2026 13:57 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Tempo: 19/02/2026 13:55 Nota: Fiscalização Veículos Urbano	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM


Foto 1 Plataforma Elevatória

Foto 2 Interior do veículo

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 13:56 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 13:55 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER Foto 4 Informações do Itinerário	

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 248		PLACA: IYU-3783
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs. Chave não acionou a plataforma	NÃO	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM	
 Tempo: 19/02/2026 14:01 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 13:59 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada Foto 2 Interior do veículo		
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM	

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:00 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 13:59 Nota: Fiscalização Veículos Urbano	
Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER	Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 194		PLACA: ISY-7698
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste. Obs: Foi utilizada uma ferramenta para auxiliar.	SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM	
 Tempo: 19/02/2026 14:05 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:03 Nota: Fiscalização Veículos Urbano		
Foto 1 Plataforma Elevatória	Foto 2 Interior do veículo	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM	

Passagem Urbana Erechim - RS
R\$ 6,00
 Erechim/RS 05/04/2024
 Decreto nº 5.781/24

SAÍDA EMERGENCIAL

Assento preferencial para pessoa cega, gestante, com doença de crônic, com deficiência e com autismo. Alerta: pessoas nestas condições devem usar o cinto de segurança.

242

Tempo: 19/02/2026 14:03
 Nota: Fiscalização Veículos Urbano

194
RUZIL

COYUL

15Y7698

Tempo: 19/02/2026 14:04
 Nota: Fiscalização Veículos Urbano

PÁG.: 6 / 16

"A AGER realiza o tratamento de dados de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados)"

CNPJ: 17.931.344/0001-17 - Rua Pedro Álvares Cabral, 876 Bairro Centro - CEP 99700-252 - ERECHIM - RS
Fone (54) 3321-6501 Whats 99149-3554 E-mail: ager@erecim.rs.gov.br Site: www.agererechim.rs.gov.br

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:09 Nota: Fiscalização Veículos  Tempo: 19/02/2026 14:07 Nota: Fiscalização Veículos Urbanos Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER Foto 4 Informações do Itinerário	

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 238	PLACA: IYU-3905
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:34 Nota: Fiscalização Veículos Urbanos  Tempo: 19/02/2026 14:13 Nota: Fiscalização Veículos Urbanos Foto 1 Plataforma Elevatória Foto 2 Interior do veículo	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 242		PLACA: IYU-3798	
Veículo funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Plataforma funcionou normalmente durante o teste		SIM	
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.		SIM Espaço para uma cadeira	
Abertura das portas ocorreu normalmente		SIM	
			
Foto 1 Plataforma Elevatória		Foto 2 Interior do veículo	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.		SIM	

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:19 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:08 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER Foto 4 Informações do Itinerário	

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 212	PLACA: IVQ-1734
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste Obs. Chave não acionou a plataforma.	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:25 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:24 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada Foto 2 Interior do veículo	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM

Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER



Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 256	PLACA: IYU-1501
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste. Obs. Está desativada.	NÃO
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	SIM Espaço para uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM



Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada



Foto 2 Interior do veículo

Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM

Obs. O letreiro frontal superior e frontal esquerdo, não estão funcionando.	
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM



Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER




Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 250	PLACA: IYU-3841
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a	SIM Espaço para

entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:29 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:28 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada Foto 2 Interior do veículo	
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:28 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:28 Nota: Fiscalização Veículos Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER Foto 4 Informações do Itinerário	

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 240	PLACA: IYU-3879
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a	SIM Espaço para

entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:35 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Powered by NoteCam  Tempo: 19/02/2026 14:35 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Powered by NoteCam	
Foto 1 Plataforma Elevatória/Escada	Foto 2 Interior do veículo
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:35 Nota: Fiscalização Veículos Powered by NoteCam  Tempo: 19/02/2026 14:34 Nota: Fiscalização Veículos Urbano Powered by NoteCam	
Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER	Foto 4 Informações do Itinerário

VEÍCULO VISTORIADO Nº: 234	PLACA: IYT-5095
Veículo funcionou normalmente durante o teste	SIM
Plataforma funcionou normalmente durante o teste	SIM
Há espaço reservado para a acomodação de, pelo menos, dois portadores de necessidades especiais do lado oposto à porta central. Estes espaços permitem a	SIM Espaço para

entrada da cadeira de rodas e sua acomodação no sentido longitudinal do veículo.	uma cadeira
Abertura das portas ocorreu normalmente	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:41 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:39 Nota: Fiscalização Veículos Urbano	
Foto 1 Plataforma Elevatória	Foto 2 Interior do veículo
Veículo apresenta condições adequadas de higiene, limpeza e conservação.	SIM
Veículo possui identificação do itinerário, de fácil visualização.	SIM
Informações como valor da tarifa e telefone da AGER estão fixados no veículo, em local de fácil visualização	SIM
 Tempo: 19/02/2026 14:39 Nota: Fiscalização Veículos Urbano  Tempo: 19/02/2026 14:39 Nota: Fiscalização Veículos	
Foto 3 Informações sobre valor da tarifa e AGER	Foto 4 Informações do Itinerário

3.1 IDADE DA FROTA E INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A vida útil dos veículos é fixada em 20 anos, contados do seu primeiro emplacamento, sendo que a média da frota não poderá ser superior a 12 anos, os veículos com idade inferior a 15 anos deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular indicada com periodicidade anual, os veículos acima de

15 anos até 20 anos do primeiro emplacamento deverão ser submetidos à Inspeção Técnica Veicular com periodicidade semestral, conforme previsto na lei nº 7.387/2023.

Tabela 1 Relação de veículos

LAUDOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR				
TRANSPORTE MUNICIPAL				
Nº	Placa	Ano Emplacamento	Data da Vistoria	Data da Validade
166	INJ-2760	2006	03/12/25	03/06/26
168	INP-2441	2007	02/12/25	02/06/26
170	INP-2470	2007	NÃO ENVIADO	
172	INP-2462	2007	28/11/25	28/05/26
174	INP-2505	2007	02/12/25	02/06/26
176	INP-2494	2007	01/12/25	01/06/26
178	IOU-1054	2008	01/12/25	01/06/26
180	IPF-3076	2008	NÃO ENVIADO	
182	IQD-0483	2010	03/12/25	03/06/26
184	IQI-8894	2009	NÃO ENVIADO	
186	IQI-8909	2009	04/12/25	04/06/26
188	IQI-8920	2009	02/12/25	02/06/26
190	IRH-9330	2010	NÃO ENVIADO	
192	IRH-9336	2010	17/07/24	17/07/25
194	ISY-7698	2012	03/07/25	03/07/26
196	ISY-8544	2012	17/07/25	17/07/26
198	ISY-7694	2012	03/07/25	03/07/26
200	ITJ - 8005	2012	16/07/25	16/07/26
202	ITT- 2276	2012	04/07/25	04/07/26
204	ITT- 2336	2012	14/07/25	14/07/26
206	ITW-9422	2012	15/07/25	15/07/26
208	IUN-4918	2013	12/07/24	12/07/25
210	IVQ-1740	2014	NÃO ENVIADO	
212	IVQ-1734	2014	02/07/25	02/07/26
214	IVQ-1726	2014	22/07/25	22/07/26
216	IVQ-1727	2014	11/07/25	11/07/26
218	IVQ-1738	2014	19/12/24	19/12/25
220	IWJ-0280	2015	22/07/25	22/07/26
222	IWJ-0283	2015	09/09/25	09/09/26
224	IWJ-0281	2015	17/07/25	17/07/26
226	IWJ-0284	2015	16/07/25	16/07/26
228	IYT-4982	2018	11/09/25	11/09/26
230	IYT-4996	2018	12/09/25	12/09/26
232	IYT-5088	2018	08/09/25	08/09/26
234	IYT-5095	2018	16/09/25	16/09/26
236	IYT-5146	2018	15/09/25	15/09/26

238	IYU3905	2018	15/09/25	15/09/26
240	IYU3879	2018	17/09/25	17/09/26
242	IYU3798	2018	12/09/25	12/09/26
244	IYU3846	2018	11/09/25	11/09/26
246	IYU3817	2018	09/09/25	09/09/26
248	IYU3783	2018	18/09/25	18/09/26
250	IYU3841	2018	16/09/25	16/09/26
252	IYU3887	2018	17/09/25	17/09/26
254	IYU3868	2018	18/09/25	18/09/26
256	IYV1501	2018	23/07/25	23/07/26

4. NÃO CONFORMIDADES APURADAS:

Na ação de fiscalização, na qual foram verificadas as condições de funcionamento, manutenção e conservação dos veículos do Transporte Coletivo Urbano de Erechim, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGER, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGER, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGER, no ato realizado no dia 19 de fevereiro de 2026 estão detalhadas no Relatório acima, as Não Conformidades a serem corrigidas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo I, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação das penalidades previstas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, o qual será encaminhado para concessionária para sua análise e parecer que deve ser enviado para Agência no prazo de 30 (trinta) dias, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Erechim, 24 de fevereiro de 2026

Marcos César Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais de Erechim

De acordo,

André Gasparetto Martinovski
Chefe do Setor de Regulação e Fiscalização

ANEXO I
RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
01	248	Chave não acionou a plataforma	5 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	
OBSERVAÇÃO		O veículo não pode ser utilizado enquanto não for efetuado o conserto, substituir por veículo reserva.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
02	212	Chave não acionou a plataforma	5 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	
OBSERVAÇÃO		O veículo não pode ser utilizado enquanto não for efetuado o conserto, substituir por veículo reserva.	



NC	Veículo	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
03	194	A plataforma travou durante o uso, sendo destravada com uso de ferramenta	5 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Realizar a manutenção da plataforma.	
OBSERVAÇÃO		O veículo não pode ser utilizado enquanto não for efetuado o conserto, substituir por veículo reserva.	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
04	256	A plataforma está desativada	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar a plataforma e enviar comprovante para agência.	
OBSERVAÇÃO		O veículo não pode ser utilizado enquanto não for efetuado o conserto, substituir por veículo reserva.	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
05	256	O letreiro frontal superior e frontal esquerdo, não estão funcionando.	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Consertar o letreiro e enviar comprovante para agência.	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
06	Vários Veículos	Várias plataformas estão sujas, bastante pó	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Executar a limpeza regular das plataformas	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
07	242	Chapa de proteção está danificada	15 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Executar o conserto da chapa	



NC	Veículos	CONSTATAÇÃO	PRAZO P/ SOLUÇÃO
08	170, 180, 184, 190, 192, 208, 210, 218	Empresa não apresentou o Laudo de Inspeção Veicular.	30 dias
AÇÃO A SER TOMADA		Solicitamos informações quanto a data prevista para realização da inspeção.	
OBSERVAÇÃO		O veículo não pode ser utilizado enquanto não for efetuada a Inspeção, substituir por veículo reserva.	

Erechim, 24 de fevereiro de 2026

Marcos César Mroczkoski
Agente Fiscal de Serviços Públicos Municipais de Erechim

De acordo,

André Gasparetto Martinovski
Chefe do Setor de Regulação e Fiscalização

	BENTO INSPEÇÕES LTDA CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212
---	--

LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL.

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 718

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **INJ2760**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9BWRP82W76R626576**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2006**

Lotação: **42P**

Potência: **206CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/12/2025

VALIDADE: 03/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br



BENTO INSPEÇÕES LTDA
CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **INP2441**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9BWRL82W57R703040** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/12/2025

VALIDADE: 02/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPELUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 711

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **INP2462**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9BWRL82W27R702850**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 28/11/2025

VALIDADE: 28/05/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA	BENTO INSPEÇÕES LTDA CNPJ 08.518.416/0003-70 BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212
--	---

LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR TRANSPORTE MUNICIPAL

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 714

Proprietário: EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA	Placa: INP2505
CPF/CNPJ: 89.423.768/0001-81	Endereço: ERECHIM - RS
Marca/Modelo: VOLKS/COMIL SVELTO U	Espécie/Tipo: PASSAGEIRO/ONIBUS
Nº do Chassi: 9BWRL82W67R702589	Combustível: DIESEL
Ano de fabricação/Modelo: 2006/2007	Lotação: 43P
	Potência: 225CV

DATA DA INSPEÇÃO: 02/12/2025	DATA DE APROVAÇÃO: 04/12/2025	VALIDADE: 02/06/2026
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento **x** - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541415.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPESUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W67R702706**

Ano de fabricação/Modelo: **2006/2007**

Nº 713

Placa: **INP2494**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 01/12/2025

VALIDADE: 01/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 712

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IOU1054**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9BWRL82W38R814655**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2007/2008**

Lotação: **44P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 01/12/2025

VALIDADE: 01/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 719

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IQD0483**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9BWRL82W89R941239**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/12/2025

VALIDADE: 03/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **IQI8909**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W6AR001677** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2009/2010** Lotação: **41P** Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 04/12/2025

VALIDADE: 04/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BWRL82W39R938829**

Ano de fabricação/Modelo: **2009/2009**

Nº **716**

Placa: **IQI8920**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **41P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 02/12/2025

VALIDADE: 02/06/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) ELXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541415.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W1BR172838**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Nº **688**

Placa: **ISY7698**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

Lotação: **42P**

DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2025

VALIDADE: 03/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEsul - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W3BR172713**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Nº 696

Placa: **ISY8544**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **225CV**

Lotação: **42P**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2025

VALIDADE: 17/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

iNSPESUL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM -RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532L82W0BR172832**Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011****Nº 687**Placa: **ISY7694**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **42P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 03/07/2025****DATA DE APROVAÇÃO: 03/07/2025****VALIDADE: 03/07/2026****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**


V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**INSPEUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

iNSPESUL**COMPROMISSO COM A SEGURANÇA****BENTO INSPEÇÕES LTDA**CNPJ 08.518.416/0003-70
BR 153, KM 52 - ERECHIM - RS
CEP 99.700-000 - Fone/Fax: (54) 3522-1212**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL.****1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO**Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**Nº do Chassi: **9532G82W4DR355044**Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Nº 686

Placa: **IVQ1734**Endereço: **ERECHIM - RS**Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**Combustível: **DIESEL**Lotação: **45P**Potência: **225CV****DATA DA INSPEÇÃO: 02/07/2025****VALIDADE: 02/07/2026****2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:**

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541390.
Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D**Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.**

INSPESUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532G82W5DR355019**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Nº 698

Placa: **IVQ1726**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2025

VALIDADE: 22/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541395.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532G82W3DR354998**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2013**

Nº 691

Placa: **IVQ1727**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/07/2025

VALIDADE: 11/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA

OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.



ART MÚLTIPLA Nº 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82WXER400830**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº 699

Placa: **IWJ0280**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSEIROIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **260CV**

Lotação: **43P**

DATA DA INSPEÇÃO: 22/07/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 23/07/2025

VALIDADE: 22/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W5ER400590**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº 697

Placa: **IWJ0281**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/07/2025

VALIDADE: 17/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA Nº 13541395.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE VISTORIA E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER401289**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº 695

Placa: **IWJ0284**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **260CV**

Lotação: **43P**

DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 16/07/2025

VALIDADE: 16/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **M.BENZ/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9BM382188BB787223**

Ano de fabricação/Modelo: **2011/2011**

Nº 700

Placa: **IYV1501**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Potência: **256CV**

Lotação: **45P**

DATA DA INSPEÇÃO: 23/07/2025

VALIDADE: 23/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA** Placa: **ITW9422**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81** Endereço: **ERECHIM - RS**
Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U** Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**
Nº do Chassi: **9532L82W3AR032630** Combustível: **DIESEL**
Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010** Lotação: **42P** Potência: **225CV**

Nº 693

DATA DA INSPEÇÃO: 15/07/2025

VALIDADE: 15/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W3AR029176**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Nº 692

Placa: **ITT2336**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 14/07/2025

VALIDADE: 14/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**
CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W5AR032936**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2010**

Nº 690

Placa: **ITT2276**

Endereço: **ERECHI - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2025

VALIDADE: 04/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541390.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VOLKS/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532L82W2BR106508**

Ano de fabricação/Modelo: **2010/2011**

Nº 694

Placa: **ITJ8005**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **42P**

Potência: **225CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 16/07/2025

VALIDADE: 16/07/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541395.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908191**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 709

Placa: **IYU3783**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2025

VALIDADE: 18/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEUL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: 54 3522 1212 - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 708

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYU3868**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W0KR908204**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 18/09/2025

VALIDADE: 18/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 707

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYU3887**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W1KR908292**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/09/2025

DATA DE APROVAÇÃO: 19/09/2025

VALIDADE: 17/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 706

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYU3879**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W9KR907990**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 17/09/2025

VALIDADE: 17/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W1KR908289**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 705

Placa: **IYU3841**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSEIROIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 16/09/2025

VALIDADE: 16/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEL - BENTO INSPEÇÕES LTDA - Filial 02 - Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 - CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** - Erechim - RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 704

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYT5095**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W5KR907484**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 16/09/2025

VALIDADE: 16/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR907459**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 703

Placa: **IYT5146**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2025

VALIDADE: 15/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 702

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYU3905**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W9KR908198**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 15/09/2025

VALIDADE: 15/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Carlos Espessoto'.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908207**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 701

Placa: **IYU3798**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2025

VALIDADE: 12/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W4KR907475**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 700

Placa: **IYT4996**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 12/09/2025

VALIDADE: 12/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Nº 699

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

Placa: **IYU3846**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Nº do Chassi: **9532K82W6KR908286**

Combustível: **DIESEL**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2025

VALIDADE: 11/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W5KR907405**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 698

Placa: **IYT4982**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 11/09/2025

VALIDADE: 11/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Eng. João Carlos Espessoto

CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPEsul – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape - CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS - erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W8KR908211**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 697

Placa: **IYU3817**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2025

VALIDADE: 09/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

INSPE SUL – BENTO INSPEÇÕES LTDA – Filial 02 – Rodovia BR 153, Km 52, Bairro Frinape – CEP: 99700-000 – CNPJ 08.518.416/0003-70, Fone: **54 3522 1212** – Erechim – RS – erechim@inspesul.com.br

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W2ER400725**

Ano de fabricação/Modelo: **2013/2014**

Nº 696

Placa: **IWJ0283**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **43P**

Potência: **260CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 09/09/2025

VALIDADE: 09/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento


x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

ART MÚLTIPLA: 13541410.


Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

Este Laudo é válido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.

**LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
TRANSPORTE MUNICIPAL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Proprietário: **EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA**

CPF/CNPJ: **89.423.768/0001-81**

Marca/Modelo: **VW/COMIL SVELTO U**

Nº do Chassi: **9532K82W4KR907413**

Ano de fabricação/Modelo: **2018/2019**

Nº 695

Placa: **IYT5088**

Endereço: **ERECHIM - RS**

Espécie/Tipo: **PASSEIROIRO/ONIBUS**

Combustível: **DIESEL**

Lotação: **45P**

Potência: **256CV**

DATA DA INSPEÇÃO: 08/09/2025

VALIDADE: 08/09/2026

2.0 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:

V - item em condição de funcionamento

x - item com defeito a ser reparado pelo proprietário do veículo

- (V) CARROCERIA
- (V) PÁRA-CHOQUES
- (V) CHASSI
- (V) SISTEMA DE FREIO
- (V) PNEUS E RODAS
- (V) SISTEMA DE DIREÇÃO
- (V) EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO
- (V) SISTEMA DE TRANSMISSÃO
- (V) SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
- (V) SISTEMA DE EXAUSTÃO
- (V) RETROVISORES
- (V) BANCOS
- (V) ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
- (V) LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
- (V) PAINEL DE INSTRUMENTOS
- (V) SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
- (V) DIRIGIBILIDADE
- (V) ERGONOMIA
- (V) EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E PROIBIDOS
- (V) INSPEÇÃO EM LINHA
- (V) SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES
- (V) PLATAFORMA ELEVATÓRIA



OBS: O veículo acima identificado foi inspecionado conforme a Norma NBR 14040 e considerado apto aos requisitos da referida Norma. Este laudo não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo órgão de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o proprietário ou condutor do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais, ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

Eng. João Carlos Espessoto
CREA-RS 085354-D

ART MÚLTIPLA: 13541410.

Este Laudo é valido somente em original e com a chancela de autenticação em alto relevo.